

Câmara Municipal da Estância Turística de São Roque



Rua São Paulo, 355 - Jd. Renê - CEP 18135-125 | Caixa Postal 80 - CEP 18130-970 | São Roque/SP
CNPJ/MF: 50.804.079/0001-81 | Fone: (11) 4784-8444 | Fax: (11) 4784-8447
Site: www.camarasaoroque.sp.gov.br | E-mail: camarasaoroque@camarasaoroque.sp.gov.br

São Roque - "A Terra do Vinho e Bonita por Natureza"

OFÍCIO VEREADOR Nº 152/2018

São Roque, 15 de fevereiro de 2018.

Ilustríssimo Senhor,

Venho por meio deste, solicitar os bons ofícios de Vossa Senhoria a fim de que seja verificada a situação da laje central da EMEF de Canguera - Professor Euclides de Oliveira.

Tal solicitação se faz necessária uma vez que a mesma encontra-se selada e oferece risco aos alunos, professores, funcionários e demais pessoas que frequentam o prédio público.

Na certeza de que dispensará especial atenção a este Ofício, desde já agradeço, renovando meus mais sinceros protestos de elevada estima e de distinta consideração.

Atenciosamente,


MARCOS AUGUSTO ISSA HENRIQUES DE ARAÚJO
GUTO ISSA
Vereador

Ao

Ilustríssimo Senhor


JOSÉ ABÍLIO DOS SANTOS

MD. Coordenador da Defesa Civil de

São Roque – SP



**COORDENADORIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO
E
DEFESA CIVIL
COMPDEC**



Ofício COMPDEC – Nº 002/2018.

São Roque, 01 de março de 2018.


Assunto: resposta ofício n.º 152/2018

Prezado Senhor

Em atendimento ao ofício citado informo que ao solicitar a presença do Eng da Defesa Civil Sr Fredy Willian Correia Vieira, para a vistoria na EMEF Prof Euclides de Oliveira, fui informado por ele que já existe avaliação técnica do Eng Sr Pedro Benassi (cópia em anexo), onde ele avalia as condições da laje da referida escola, bem como do muro externo. Fui informado também que já existe um projeto para a reconstrução dos danos na referida EMEF. Portanto se torna desnecessária uma vistoria da Defesa Civil, pois já estão sendo tomadas todas as medidas necessárias para solução do problema. Soube também que foi solicitado ao Departamento de Obras medidas de segurança, para sustentação da referida laje.

Na oportunidade renovamos nossa elevada estima e distinta consideração.

Atenciosamente,


José Abílio dos Santos
RG.7.708.092 SSP/SP
Coordenador Municipal de
Proteção e Defesa Civil

À CÂMARA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃO ROQUE.
Ao EXMO.SR.Guto Issa – Vereador

"Uma comunidade bem preparada tem mais chances de enfrentar situações adversas."

PROTÓTIPO DE OFÍCIO Nº 002/2018 - 05/03/2018



PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃO ROQUE

E S T A D O D E S Ã O P A U L O

São Roque – a terra do Vinho e Bonita por Natureza

DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO E MEIO AMBIENTE


Ao,

Claudinei Rosa – Diretor do Planejamento

REF.: Vistoria técnica na EMEF "Prof. Euclides de Oliveira".

Em atendimento à solicitação de vistoria técnica feita pelo Departamento de Educação referente ao memorando nº 020/2017:


1.) Laje do pátio:




O teto apresenta várias fissuras, com um abaulamento visível. Trata-se de um vão de 8,80 m x 11,88 m.

Sugiro que seja feito um estudo para viabilização para montagem de vigas e pilares metálicos para sustentação da laje.


2. Fissuras e juntas de dilatação



Junta de dilatação



Fissuras




PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃO ROQUE

E S T A D O D E S Ã O P A U L O

São Roque – a terra do Vinho e Bonita por Natureza

DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO E MEIO AMBIENTE




Fissura em baixo da viga metálica




Junta de dilatação

As juntas de dilatação devem ser tratadas com "mastique" e colocação de mata juntas.
As fissuras devem ser tratadas com telas de nylon.


3. Muro da rampa de entrada




Junta de dilatação



Muro recuado aprox. 3 cm da rampa



Muro deslocado



**PREFEITURA DA ESTÂNCIA
TURÍSTICA DE SÃO ROQUE**

E S T A D O D E S Ã O P A U L O

São Roque – a terra do Vinho e Bonita por Natureza

DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO E MEIO AMBIENTE

Demolir e reconstruir aproximadamente 12 metros de muro ou reforçar a estrutura com brocas e vigas (“gigantes”).

São Roque, 13 de Novembro de 2017

Pedro Benassi – Engº Civil