




**PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃO ROQUE  
COORDENADORIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL  
COMPDEC**



**RELATÓRIO DE VISTORIA N.º 044/2020**

**Aos Departamentos de Planejamento e Educação e Câmara Municipal.**

Data da realização: 03/12/2020.

Local: Rua Paolo Sabattini, s/nº - Paisagem Colonial – São Roque

Autor: José Abílio dos Santos.

Participantes: Antonio Augusto Godinho – Coordenador e Eng Defesa Civil.

Solicitante: Vereador Guto Issa – Ofício n.º 1141/2020.

No local: Dimas Daniel de Barros - RG 33.419.039-3 vice diretor da EMEF Tetsue Chinone.

**- Descrição da área no momento da vistoria:**

Efetuada vistoria por esta COMPDEC no local citado, uma unidade escolar, constatamos que o imóvel apresenta várias trincas e rachaduras em alguns pontos das paredes da estrutura predial, que não colocam essa estrutura em risco. São problemas de juntas de construção que se “movimentaram”, causando essas trincas ou rachaduras. Essas anomalias devem ser recuperadas, para que não evoluam vindo a causar danos na estrutura predial. Observamos também que nas salas dos professores e de informática apresentam os tetos com indícios de infiltração de água, provavelmente por problemas na cobertura, que também não colocam em risco a estrutura predial. O muro de entrada da unidade escolar apresenta uma rachadura, sendo necessário sua recuperação.


**- Conclusão:**



Esta COMPDEC orientou os responsáveis pela unidade escolar sobre as providências a serem tomadas. Em 26/01/18 esta COMPDEC efetuou uma vistoria, Relatório de Vistoria n.º 011/2018 (em anexo), onde se evidenciava os problemas constatados atualmente.


Antonio Augusto Godinho  
RG 8.423.640-9  
Coordenador Municipal de  
Proteção e Defesa Civil


---


*“Uma comunidade bem preparada tem mais chances de enfrentar situações adversas.”*


















Áreas que apresentam trincas e rachaduras.








Áreas que apresentam infiltrações nos tetos, com vazamentos.



Muro da entrada da unidade escolar com rachadura.



**PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃO ROQUE  
COORDENADORIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL  
COMPDEC**



**RELATÓRIO DE VISTORIA N.º 011/2018**

CÓPIA

**Ao PLANEJAMENTO.**

Data da realização: 26/01/2018.

LOCAL: Rua Paolo Sabattini, s/nr – Paisagem Colonial – São Roque

Autor: José Abílio dos Santos.

PARTICIPANTES: Eng DC Fredy Willian Correa Vieira.

SOLICITANTE: Marcia Cleto de Oliveira - Diretora da Escola.


NO LOCAL: a solicitante.

**- Descrição da área no momento da vistoria:**


Efetuada vistoria no local citado, constatou-se que duas salas de aula da EMEF Tetsu Chinone, estão apresentando trincas, na laje da sala 01 (de baixo), e no piso da sala 14 (de cima). Conforme o constatado, foi a diretora da EMEF orientada a manter as salas fechadas e isoladas da presença de pessoas.

**Conclusão:**

Foram interditadas as duas salas por motivo de segurança, não podendo serem usadas para o fim a qual se destinam.

  
José Abílio dos Santos  
RG 7.703.092 SSP/SP  
Coordenador Municipal de  
Proteção e Defesa Civil

  
Fredy William Correa Vieira  
Eng.º Civil  
CREA: 5062800338

  
Marcia Cleto de Oliveira  
Diretora da Escola  
29/01/18




Foto da laje da sala 01, com trincas.




Foto da laje da sala 01, com trincas.




Foto da laje da sala 01, com trincas na viga de sustentação.