

Câmara Municipal da Estância Turística de São Roque




Rua São Paulo, 355 - Jd. Renê - CEP 18135-125 | Caixa Postal 80 - CEP 18130-970 | São Roque/SP
CNPJ/MF: 50.804.079/0001-81 | Fone: (11) 4784-8444 | Fax: (11) 4784-8447
Site: www.camarasaoroque.sp.gov.br | E-mail: camarasaoroque@camarasaoroque.sp.gov.br

São Roque - "A Terra do Vinho e Bonita por Natureza"

REQUERIMENTO Nº 165/2018

<input checked="" type="checkbox"/> Aprovado	<input type="checkbox"/> Rejeitado
<input checked="" type="checkbox"/> POR UNANIMIDADE	
Com _____ voto(s) Favoráveis e _____ voto(s) Contrários	
Em <u>17/09/18</u>	

Solicita informações relativas às obras de manutenções e reformas da EMEF "Barão de Piratininga"


José Alexandre Pierroni Dias
Médico Veterinário
2º Secretário

Excelentíssimo Senhor Presidente,

Considerando que o Poder Público Municipal é o responsável pela manutenção e restauração das suas unidades escolares, bem como das inúmeras reclamações que este vereador vem recebendo de pais de alunos da EMEF Barão de Piratininga, solicito informações referente as atuais condições, reformas e manutenções da respectiva escola.

Posto isto, Rogério Jean da Silva, Vereador da Câmara Municipal da Estância Turística de São Roque, REQUER ao Egrégio Plenário observado as formalidades regimentais vigentes, para que seja oficiado ao Excelentíssimo Senhor Prefeito, a fim de que se digne informar e encaminhar a esta Casa de Leis o que se segue:

1. É de conhecimento do departamento todas as necessidades de melhorias e reformas da EMEF Barão de Piratininga? Se sim, quem e quando foi efetuada a última visita técnica? Emitir cópia do relatório da visita com os problemas identificados.
2. Se não, porque ainda não foi realizada?
3. Existem documentos por parte da direção da escola informando os problemas a serem solucionados? Se sim, emitir cópias dos memorando desde janeiro de 2017 até a presente data?
4. Em sendo positivo a pergunta anterior, o que foi feito para melhorar a EMEF (desde tais solicitações) e quando foi feito?

Câmara Municipal da Estância Turística de São Roque



Rua São Paulo, 355 - Jd. Renê - CEP 18135-125 | Caixa Postal 80 - CEP 18130-970 | São Roque/SP

CNPJ/MF: 50.804.079/0001-81 | Fone: (11) 4784-8444 | Fax: (11) 4784-8447

Site: www.camarasaoroque.sp.gov.br | E-mail: camarasaoroque@camarasaoroque.sp.gov.br

São Roque - "A Terra do Vinho e Bonita por Natureza"

5. Diante de um dos maiores problemas que a EMEF enfrentou, principalmente com o comprometimento do seu anfiteatro em razão das infiltrações pela falta de manutenção das calhas, qual a real situação das calhas existentes ao longo de toda a escola, ou seja, estão devidamente com as manutenções em dia?

6. Se não, porque não tem sido feito tais limpezas?

7. Existe algum pedido de poda ou corte das árvores existentes ao entorno da escola, que tenha sido solicitado por parte do departamento e ou da escola?

8. Essas árvores de alguma maneira comprometem o entupimento de calhas na escola? Foi realizada alguma vistoria neste sentido? Emitir cópias?

9. A manutenção da caixa d'água esta em dia? Quando foi realizada a última manutenção?

10. É de conhecimento do departamento os problemas com infiltração nas paredes da escola? Se sim, o que foi ou esta sendo feito para reverter os inúmeros pontos de infiltração nas paredes da escola?

11. Com relação aos vidros em falta das diversas salas, o que foi ou esta sendo feito para realizar tais reposições?

12. Quais as condições com a rede elétrica (fios, tomadas e interruptores) da EMEF? Foi realizada alguma manutenção recente? Se sim, o que foi feito e quando foi feito?

13. Uma das grandes reclamações de pais e moradores das imediações da EMEF é a falta de iluminação na área externa da escola. Assim sendo, por que a iluminação externa encontra-se precária? O que esta sendo feito para corrigir tal problema?

14. Com relação as torneiras existentes na escola, todas estão em condições de serem utilizadas?

15. Com relação a quadra da EMEF, o que esta previsto para fechar as laterais da mesma, uma vez que em período ou dias de chuva, a mesma se fica inutilizável? Quando será feito?

16. Quais as condições das portas, fechaduras e lâmpadas da EMEF? Alguma necessita ser trocada? Se sim, quando será feito?

17. Todos os banheiros oferecem condições normais para o uso devido?

Câmara Municipal da Estância Turística de São Roque



Rua São Paulo, 355 - Jd. Renê - CEP 18135-125 | Caixa Postal 80 - CEP 18130-970 | São Roque/SP
CNPJ/MF: 50.804.079/0001-81 | Fone: (11) 4784-8444 | Fax: (11) 4784-8447
Site: www.camaraSaoRoque.sp.gov.br | E-mail: camarasao Roque@camarasao Roque.sp.gov.br

São Roque - "A Terra do Vinho e Bonita por Natureza"

18. Todas as salas de aula estão em condições normais de uso?
19. Qual a previsão de reforma geral (pintura) da EMEF?
20. Existe por parte do departamento um levantamento e ou orçamento para realização de todas as necessidades da escola? Se sim, qual o valor?
21. De todas as necessidades da EMEF, quais o departamento colocou como prioridade a serem realizadas e quando serão realizadas? Especificá-las.

Sala das Sessões, Dr. Júlio Arantes de Freitas, 13 de setembro de 2018.


ROGÉRIO JEAN DA SILVA
(CABO JEAN)
Vereador

PROCOLO Nº CTSR 13/09/2018 - 13:22 5447/2018/ccg



**PREFEITURA DA ESTÂNCIA
TURÍSTICA DE SÃO ROQUE**

E S T A D O D E S Ã O P A U L O

- São Roque - Terra do Vinho, Bonita por Natureza -

GABINETE DO PREFEITO

Ofício nº 650/2018 - GP

São Roque, 15 de outubro de 2018

Assunto: Requerimento nº 165

Senhor Presidente,

Reportando-nos ao requerimento em testilha, vimos proceder ao encaminhamento das informações prestadas pela direção do Departamento de Educação e Cultura.

Colocando-nos ao inteiro dispor, aproveitamos a oportunidade para renovar nossos mais altos protestos de estima e apreço.

**CLAUDIO JOSÉ DE GOES
PREFEITO**

Ao
Excelentíssimo Senhor
Newton Dias Bastos
DD Vereador Presidente
Câmara Municipal da Estância Turística de São Roque

IMN.-

Prefeitura da Estância Turística de São Roque

Rua São Paulo, 966 - Taboão - 18135-125 - São Roque - SP

www.saoroque.sp.gov.br

PABX: (11) 4784-8500

Gabinete: (11) 4784-8523 ou 4874-8591

E-mail: gabinete@saoroque.sp.gov.br



PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃO ROQUE

ESTADO DE SÃO PAULO

"São Roque – Terra do Vinho. Bonita por Natureza"

DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO E CULTURA

De: Departamento de Educação e Cultura

Para: Gabinete do Prefeito.

Ref: Requerimento do Vereador Rogério Jean da Silva, no. 165/18, aprovado em 17/09/2018.


Exmo. Sr. Prefeito

Em atenção ao Requerimento no.165/18, aprovado em 17/09/2018, do Vereador Rogério Jean da Silva, que solicita informações referentes às obras de manutenções e reformas da EMEF Barão de Piratininga, temos a informar:

- 1- Sim. A equipe de manutenção tem realizado diversas visitas técnicas periódicas ao EMEF Barão de Piratininga, assim como nas demais 51 unidades da rede municipal de ensino. Os problemas identificados, em todas as unidades, são discutidos e programados diariamente pela equipe de manutenção, junto com a direção do Departamento de Educação, sendo priorizadas as emergências e as ocorrências mais críticas das escolas do município.
- 2- Prejudicada.
- 3- Sim existem documentos da escola informando os problemas da unidade. As solicitações anteriores estão reunidas no Memorando 031/2018, anexo.
- 4- Algumas solicitações têm sido resolvidas, conforme exposto nos itens a seguir. Outras, principalmente as requeridas em 2017, não puderam ser atendidas na época em função da crise financeira do ano passado.
- 5- As calhas do Barão de Piratininga serão objeto prioritário para a empresa contratada de manutenção, na renovação do contrato, a partir de janeiro de 2019, assim como a recuperação do anfiteatro da mesma unidade.
- 6- Prejudicada.
- 7- Tais ações deverão ser realizadas a partir do dia 15/10/2018.
- 8- Vistorias foram realizadas, sem emissão de cópias escritas, sendo comunicadas oralmente ao Departamento de Educação.
- 9- Processo de licitação para contratação de empresa especializada está em curso.


- 10- Após as limpezas das calhas, conforme exposto no item 5, será programado ações de intervenção para as infiltrações nas paredes da escola.
- 11- Licitação de compras de vidros foi realizada, contudo, sem sucesso, por ausência de empresas interessadas.
- 12- Os serviços da rede elétrica do Barão de Piratininga já foram realizados.
- 13- Com a colaboração de recursos da própria escola a equipe de manutenção já efetuou a troca das lâmpadas da parte externa.
- 14- Os serviços das torneiras do Barão de Piratininga já foram realizados.
- 15- A questão da quadra do Barão de Piratininga serão objeto para execução de serviço, da empresa contratada de manutenção, na renovação do contrato, a partir de janeiro de 2019.
- 16- Os serviços relativos a portas, fechaduras e lâmpadas do Barão de Piratininga já foram realizados.
- 17- Os serviços relativos aos banheiros do Barão de Piratininga estão sendo realizados.
- 18- Os serviços as salas de aulas do Barão de Piratininga serão realizadas de acordo com o exposto no item 15.
- 19- Os serviços de pintura das escolas serão programados a partir do início de 2019, com a discussão em cada unidade, considerando que algumas escolas contam com a colaboração de voluntários ou da Associação de Pais e Mestres.
- 20- De acordo com o diagnóstico da equipe de manutenção do Departamento de Educação as prioridades estabelecidas do Barão de Piratininga seriam as limpezas das calhas, o bebedouro, e as infiltrações e pinturas em diversos pontos das salas.

Atenciosamente,



Prof. José Weber Freire Macedo

Diretor do Departamento de Educação e Cultura



**PREFEITURA DA ESTÂNCIA
TURÍSTICA DE SÃO ROQUE**

E S T A D O D E S Ã O P A U L O

- São Roque – Terra do Vinho, Bonita por Natureza -

GABINETE DO PREFEITO

Ofício nº 650/2018 - GP

São Roque, 15 de outubro de 2018

Assunto: Requerimento nº 165

Senhor Presidente,

Reportando-nos ao requerimento em testilha, vimos proceder ao encaminhamento das informações prestadas pela direção do Departamento de Educação e Cultura.

Colocando-nos ao inteiro dispor, aproveitamos a oportunidade para renovar nossos mais altos protestos de estima e apreço.

**CLAUDIO JOSÉ DE GOES
PREFEITO**

Ao
Excelentíssimo Senhor
Newton Dias Bastos
DD Vereador Presidente
Câmara Municipal da Estância Turística de São Roque

VMN.-

Prefeitura da Estância Turística de São Roque

Rua São Paulo, 966 – Taboão – 18135-125 - São Roque - SP

www.saoroque.sp.gov.br

PABX: (11) 4784-8500

Gabinete: (11) 4784-8523 ou 4874-8591

E-mail: gabinete@saoroque.sp.gov.br



**PREFEITURA DA ESTÂNCIA
TURÍSTICA DE SÃO ROQUE**

E S T A D O D E S Ã O P A U L O

- São Roque – Terra do Vinho, Bonita por Natureza -

GABINETE DO PREFEITO

Ofício nº 650/2018 - GP

São Roque, 15 de outubro de 2018

Assunto: Requerimento nº 165

Senhor Presidente,

Reportando-nos ao requerimento em testilha, vimos proceder ao encaminhamento das informações prestadas pela direção do Departamento de Educação e Cultura.

Colocando-nos ao inteiro dispor, aproveitamos a oportunidade para renovar nossos mais altos protestos de estima e apreço.

**CLAUDIO JOSÉ DE GOES
PREFEITO**

Ao
Excelentíssimo Senhor
Newton Dias Bastos
DD Vereador Presidente
Câmara Municipal da Estância Turística de São Roque

VMN.-

Prefeitura da Estância Turística de São Roque

Rua São Paulo, 966 – Taboão – 18135-125 - São Roque - SP

www.saoroque.sp.gov.br

PABX: (11) 4784-8500

Gabinete: (11) 4784-8523 ou 4874-8591

E-mail: gabinete@saoroque.sp.gov.br



**PREFEITURA DA ESTÂNCIA
TURÍSTICA DE SÃO ROQUE**

E S T A D O D E S Ã O P A U L O

- São Roque – Terra do Vinho, Bonita por Natureza -

GABINETE DO PREFEITO

Ofício nº 650/2018 - GP

São Roque, 15 de outubro de 2018

Assunto: Requerimento nº 165

Senhor Presidente,

Reportando-nos ao requerimento em testilha, vimos proceder ao encaminhamento das informações prestadas pela direção do Departamento de Educação e Cultura.

Colocando-nos ao inteiro dispor, aproveitamos a oportunidade para renovar nossos mais altos protestos de estima e apreço.

**CLAUDIO JOSÉ DE GOES
PREFEITO**

Ao
Excelentíssimo Senhor
Newton Dias Bastos
DD Vereador Presidente
Câmara Municipal da Estância Turística de São Roque

VMN.-

Prefeitura da Estância Turística de São Roque

Rua São Paulo, 966 – Taboão – 18135-125 - São Roque - SP

www.saoroque.sp.gov.br

PABX: (11) 4784-8500

Gabinete: (11) 4784-8523 ou 4874-8591

E-mail: gabinetc@saoroque.sp.gov.br



MEMORANDO 031/ 2018


São Roque, 21 de Setembro de 2018.

De: EMEF "Barão de Piratininga"

Para: José Weber Freire Macedo – Diretor do Departamento de Educação e Cultura
C/C – Graziane Portes Martins- Supervisora do Ensino Fundamental II

C/C: Sônia Mendes de Araújo

Ressaltamos que ainda aguardamos providências sobre os pedidos de reforma e manutenção da escola encaminhados para este DE em novembro/2017, fevereiro/2018 e julho/2018, conforme memorandos 33/2017, 002/2018 e 022/2018. Salientamos que as necessidades na infraestrutura aumentam e a deterioração agrava-se a cada chuva sem os cuidados necessários para a sua manutenção.

Atenciosamente,

Sônia Mendes de Araújo
Diretora de Ensino
R.N. 15.938/2019

REPAROS/MANUTENÇÃO NO PRÉDIO DA

EMEF BARÃO DE PIRATINGA

NECESSIDADE DE REFORMA E MANUTENÇÃO	LOCAL
<p>Quadra/Masculino</p> <p>02 lâmpadas queimadas</p> <p>04 vidros quebrados</p> <p>Quadro de força exposto</p> <p>Necessidade de pintura geral do espaço</p> <p>Quadra/Feminino</p> <p>02 lâmpadas queimadas</p> <p>02 vidros quebrados</p> <p>01 interruptor faltando</p> <p>Necessidade de pintura geral do espaço</p> <p>Pátio/Masculino</p> <p>Válvula hidra com defeito</p> <p>Falta 01 porta</p> <p>Necessidade de pintura geral do espaço</p> <p>Pátio/Feminino</p> <p>02 Vasos sanitários soltos</p> <p>Válvula hidra com defeito</p> <p>Rachadura na parede</p> <p>Troca da fechadura da porta de entrada</p> <p>Troca da Fechadura das portas internas</p> <p>Necessidade de pintura geral do espaço</p>	<p>Banheiros</p>

<p>02 lâmpadas queimadas</p> <p>Forro do teto com infiltração</p> <p>Necessidade de pintura geral do espaço</p>	<p>INSPEÇÃO</p>
<p>Deficiente masculino</p> <p>Válvula hidra quebrada</p> <p>Infiltração na parede</p> <p>Vazamento na pia</p> <p>Necessidade de pintura geral do espaço</p> <p>Deficiente feminino</p> <p>02 Lâmpadas queimadas</p> <p>Válvula hidro quebrada</p> <p>Maçaneta quebrada</p> <p>Necessidade de pintura geral do espaço</p> <p>Professor/Masculino</p> <p>Vazamento na hidra</p> <p>Necessidade de pintura geral do espaço</p>	<p>Banheiros</p>

NECESSIDADE DE REFORMA E MANUTENÇÃO	LOCAL
<p>Sala 01</p> <p>Manutenção da porta, batente e fechadura</p> <p>Fiação do ventilador exposta</p> <p>03 tomadas sem espelho</p> <p>Fiação exposta</p> <p>01 Lâmpada queimada</p> <p>Fechadura quebrada</p> <p>Janela emperrada</p> <p>Necessidade de pintura geral do espaço</p> <p>Sala 02</p> <p>Manutenção da porta, batente e fechadura</p> <p>Caixa de passagem de energia com fiação exposta</p> <p>02 Lâmpadas queimadas</p> <p>01 vidro quebrado</p> <p>Necessidade de pintura geral do espaço</p> <p>Janela emperrada</p> <p>Sala 03</p> <p>Manutenção da porta, batente e fechadura</p> <p>02 Lâmpadas queimadas</p> <p>02 vidros quebrados</p> <p>Necessidade de pintura geral do espaço</p> <p>Janela emperrada</p>	<p>Salas de aula</p>
<p>Manutenção da porta, batente e fechadura</p> <p>02 Lâmpadas queimadas</p> <p>02 vidros quebrados</p> <p>Necessidade de pintura geral do espaço</p> <p>Janela emperrada</p>	

<p style="text-align: center;">Sala 04</p> <p>Forro teto com infiltração/risco de soltar as placas juntamente com as lâmpadas</p> <p>Manutenção da porta, batente e fechadura</p> <p>Forro rachado</p> <p>Parede com infiltração</p> <p>01 lâmpada queimada</p> <p>01 vidro trincado</p> <p>01 vidro quebrado</p> <p>Necessidade de pintura geral do espaço</p> <p style="text-align: center;">Sala 05</p> <p>Forro teto com infiltração/risco de soltar as placas juntamente com as lâmpadas</p> <p>Manutenção da porta, batente e fechadura</p> <p>Forro rachado</p> <p>06 Lâmpadas queimadas</p> <p>Fiação de energia exposta</p> <p>Necessidade de pintura geral do espaço</p> <p style="text-align: center;">Sala 06</p> <p>Forro teto com infiltração/risco de soltar as placas juntamente com as lâmpadas</p> <p>Manutenção da porta, batente e fechadura</p> <p>Forro rachado</p> <p>Forro rachado</p> <p>Fiação do ventilador exposta</p> <p>02 lâmpadas queimadas</p> <p>01 vidro trincado</p> <p>As janelas não fecham</p>	
--	--

<p>Necessidade de pintura geral do espaço</p> <p>Sala 07</p> <p>Manutenção da porta, batente e fechadura</p> <p>01 Lâmpada queimada</p> <p>Parede com infiltração</p> <p>Interruptor exposto</p> <p>Batente da porta quebrado</p> <p>01 vidro trincado</p> <p>Reboco da parede da janela caiu</p> <p>Necessidade de pintura geral do espaço</p> <p>Sala 08</p> <p>Manutenção da porta, batente e fechadura</p> <p>04 Lâmpadas queimadas</p> <p>Infiltração no teto</p> <p>Necessidade de pintura geral do espaço</p> <p>Sala 09</p> <p>Manutenção da porta, batente e fechadura</p> <p>Fios do ventilador exposto</p> <p>Necessidade de pintura geral do espaço</p> <p>Sala 10</p> <p>Manutenção da porta, batente e fechadura</p> <p>Proteção de madeira da parede solta</p> <p>Teto embolorado</p> <p>Necessidade de pintura geral do espaço</p>	
--	--

NECESSIDADE DE REFORMA E MANUTENÇÃO	LOCAL
<p>Parede com bolor/infiltração</p> <p>Porta dá choque</p> <p>Janela emperrada</p> <p>02 lâmpadas queimadas</p> <p>Necessidade de pintura geral do espaço</p>	<p>Sala de informática</p>
<p>Infiltração no teto e parede/bolor</p> <p>Janela emperrada</p> <p>Troca da torneira da pia</p> <p>Necessidade de pintura geral do espaço</p>	<p>Laboratório de ciências</p>
<p>10 Lâmpadas queimadas</p> <p>01 vidro quebrado</p> <p>Parede e teto embolorado/infiltração</p> <p>Parede e teto trincados</p> <p>Tomada sem espelho</p> <p>Necessidade de pintura geral do espaço</p>	<p>Sala professores</p>
<p>Forro do teto com infiltração/risco de soltar as placas juntamente com as lâmpadas</p> <p>03 vidros quebrados</p> <p>Janela emperrada</p> <p>05 Lâmpadas queimadas</p> <p>Necessidade de pintura geral do espaço</p>	<p>Sala de recurso</p>
<p>Parede com infiltração/bolor</p> <p>Fechadura da porta quebrada</p> <p>Porta do balcão com cupim/ totalmente comprometida</p> <p>Necessidade de pintura geral do espaço</p>	<p>Secretaria</p>

NECESSIDADE DE REFORMA E MANUTENÇÃO	LOCAL
<p>Corredor salas 1,2,3</p> <p>Parede com infiltração/bolor</p> <p>06 lâmpadas queimadas</p> <p>Forro soltando</p> <p>Verificar calhas e trincas</p> <p>Necessidade de pintura geral do espaço</p> <p>Corredor salas 4,5,6,7,8</p> <p>Caixa de força desprotegida</p> <p>12 Lâmpadas queimadas</p> <p>Necessidade de pintura geral do espaço</p> <p>Corredor salas 9,10</p> <p>Calhas sem canaletas</p> <p>Falta de grelhas</p> <p>A canalização não comporta o escoamento da água da chuva</p> <p>Necessidade de pintura geral do espaço</p> <p>Corredor sala informática</p> <p>Forro soltando e com infiltração</p> <p>Paredes emboloradas</p> <p>04 Lâmpadas queimadas</p> <p>Calhas</p> <p>Necessidade de pintura geral do espaço</p>	<p>Corredores</p>

<p>08 Lâmpadas queimadas</p> <p>Piso da rampa escorregadio</p> <p>Forro soltando/ infiltração</p> <p>Quadro de incêndio sem mangueira</p> <p>Quadro de energia sem proteção</p> <p>1 vidro quebrado</p> <p>Limpeza dos vidros do pátio</p> <p>A canalização que recebe e esco a água da chuva não são suficientes</p> <p>Necessidade de pintura geral do espaço</p>	<p>Pátio</p>
<p>Corredor saída</p> <p>02 lâmpadas queimadas</p> <p>A canalização não comporta o escoamento da água da chuva</p> <p>Caixa de energia geral sem trinco</p> <p>Piso escorregadio</p> <p>Toldo manchado e furado</p> <p>Necessidade de pintura geral do espaço</p> <p>Corredor secretaria</p> <p>Portão de entrada quebrado</p> <p>01 elemento vazado quebrado</p> <p>05 Lâmpadas queimadas</p> <p>Quadro de incêndio desativado</p> <p>Parede embolorada/infiltração</p> <p>Necessidade de pintura geral do espaço</p> <p>Calhas</p>	

	<p>Teto com infiltração e trincas</p> <p>Porta de entrada/troca da maçaneta</p> <p>20 Lâmpadas queimadas</p> <p>Ferros da viga com ferrugem aparente</p> <p>Parede com bolor</p> <p>Necessidade de pintura geral do espaço</p>	<p>Biblioteca</p>
<p>02 Lâmpadas queimadas</p> <p>Necessidade de pintura geral do espaço</p>	<p>Área de serviço</p>	
<p>Fiação do ventilador exposta</p> <p>Ventilador do teto solto</p> <p>3 vidros da porta quebrados</p> <p>Sala sem fechadura</p> <p>Necessidade de pintura geral do espaço</p>	<p>Sala de música</p>	
<p>02 Sifões trincados</p> <p>01 Lâmpada queimada</p> <p>Necessidade de pintura geral do espaço</p>	<p>Cozinha</p>	
<p>Porta de entrada quebrada</p> <p>Fiação exposta (tomada)</p> <p>Batente da porta de entrada podre/ a porta foi lacrada pela equipe de manutenção da prefeitura)</p> <p>Porta do balcão quebrada</p> <p>Faltam 02 lâmpadas (área externa)</p> <p>Falta 01 lâmpada interna</p> <p>Necessidade de pintura geral do espaço</p>	<p>Cozinha convivência</p>	

	LOCAL
NECESSIDADE DE REFORMA E MANUTENÇÃO	
<p>Quadro de força sem proteção</p> <p>Quadro de incêndio sem mangueira</p> <p>Interruptores expostos</p> <p>Porta sem trinco</p> <p>Infiltração acima da porta</p> <p>Necessidade de pintura geral do espaço</p>	<p>Saguão anfiteatro</p>
<p>Paredes trincadas</p> <p>Teto desabando</p> <p>Infiltração nas paredes</p> <p>Piso emborrachado solto deteriorado</p> <p>Piso laminado deteriorado</p> <p>Água escorrendo pela caixa de força</p> <p>Teto desabando no camarim</p> <p>Carpete soltando/com mofo</p> <p>Cadeira desgastada pelo tempo(falta de manutenção)</p> <p>Necessidade de pintura geral do espaço</p> <p>Foi interdito pela equipe de planejamento da prefeitura no ano de 2013.</p>	<p>Anfiteatro</p>

NECESSIDADE DE REFORMA E MANUTENÇÃO	LOCAL
<p>Parede da entrada da secretaria rachada</p> <p>Tubulação do esgoto danificada causando afundamento do piso do jardim</p> <p>Fossa e jardim afundando</p> <p>Toido manchado e furado</p> <p>Caixa de passagem de água descoberta</p> <p>Manutenção da placa da escola</p> <p>Poda e manutenção dos jardins</p> <p>Parede do portão trincado</p> <p>Necessidade de pintura geral do espaço</p>	<p>Area externa em frente /Jardim</p>
<p>Pintura da parede de demarcação</p> <p>Pintura no chão</p> <p>Trinca na parede</p> <p>Necessidade de pintura geral do espaço</p>	<p>Estacionamento</p>
<p>Alambrados danificados</p> <p>Rede de proteção deteriorada</p> <p>Retirada das árvores ao redor</p> <p>Fio de força exposto</p> <p>Muro com divisa creche, apresentando risco de cair</p> <p>Portão de entrada principal arrancado</p> <p>Alambrados e corrimãos não instalados</p> <p>Instalação de tela protetora</p> <p>Pintura com demarcação na quadra</p> <p>Necessidade de pintura geral do espaço</p>	<p>Quadra</p>

<p>Necessita de pintura em todo o prédio por dentro e por fora</p> <p>Jardins precisam de manutenção e poda</p> <p>Os toldos precisam ser trocados</p> <p>Avaliação e providências no telhado e calhas de toda escola</p>	<p>Prédio escolar</p>
---	------------------------------