

## RELATÓRIO DE INSPEÇÃO

|                                                                                      |                                              |
|--------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|
| SISTEMA<br><b>SEGURANÇA</b>                                                          | SUBSISTEMA<br><b>ITENS DE SEGURANÇA</b>      |
| ITEM INSPECIONADO<br><b>MANGUEIRA HIDRANTE</b>                                       | DATA E HORA DA INSPEÇÃO<br><b>21/01/2025</b> |
| CONDOMÍNIO/LOCALIZAÇÃO<br><b>CÂMARA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃO ROQUE</b> |                                              |

### ANOMALIAS

**DESCRIÇÃO DA ANOMALIA:** Mangueiras Hidrante  
Fazer teste Hidrostático nas Mangueiras  
Quantidade: 04 Mangueiras tipo 2

#### IMAGENS



**FIGURA 1.**Mangueira Hidrante

|                                                                                      |                                              |
|--------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|
| SISTEMA<br><b>SEGURANÇA</b>                                                          | SUBSISTEMA<br><b>ITENS DE SEGURANÇA</b>      |
| ITEM INSPECIONADO<br><b>EXTINTORES</b>                                               | DATA E HORA DA INSPEÇÃO<br><b>21/01/2025</b> |
| CONDOMÍNIO/LOCALIZAÇÃO<br><b>CÂMARA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃO ROQUE</b> |                                              |

## ANOMALIAS

### DESCRIÇÃO DA ANOMALIA: Extintor vencido

Recarga : 03 Extintores CO<sup>2</sup>

10 Extintores Água

09 Extintores Pó Químico BC

### IMAGENS



FIGURA 2.EXTINTOR VENCIDO

|                                                                                      |                                              |
|--------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|
| SISTEMA<br><b>SEGURANÇA</b>                                                          | SUBSISTEMA<br><b>ITENS DE SEGURANÇA</b>      |
| ITEM INSPECIONADO<br><b>EXTINTORES</b>                                               | DATA E HORA DA INSPEÇÃO<br><b>21/01/2025</b> |
| CONDOMÍNIO/LOCALIZAÇÃO<br><b>CÂMARA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃO ROQUE</b> |                                              |

ANOMALIAS

**DESCRIÇÃO DA ANOMALIA:** Extintores instalados de maneira incorreta. Extintores devem ser instalados abaixo das placas de sinalização altura de 1,50m do piso ou em suporte de chão.

IMAGENS



**FIGURA 3.** Extintores instalados de forma incorreta.

|                                                                                      |                                              |
|--------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|
| SISTEMA<br><b>SEGURANÇA</b>                                                          | SUBSISTEMA<br><b>ITENS DE SEGURANÇA</b>      |
| ITEM INSPECIONADO<br><b>PLACA DE SINALIZAÇÃO</b>                                     | DATA E HORA DA INSPEÇÃO<br><b>21/01/2025</b> |
| CONDOMÍNIO/LOCALIZAÇÃO<br><b>CÂMARA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃO ROQUE</b> |                                              |

## ANOMALIAS

### DESCRIÇÃO DA ANOMALIA: Falta Placa de Sinalização

Instalar 07 Placas extintor tipo Água (A)  
07 Placas extintor tipo Pó Químico (BC)  
03 Placas extintor CO<sup>2</sup>  
04 Placas Botoeira (bomba de incêndio)  
04 Placas Hidrante  
10 Placas Rota de Fuga  
01 Placa descida  
04 Placas alarme de incêndio


### IMAGENS



**FIGURA 4.FALTA PLACA DE SINALIZAÇÃO**

|                                                                                                                                                     |                                              |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|
| ITEM INSPECIONADO<br><b>ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA</b>                                                                                                | DATA E HORA DA INSPEÇÃO<br><b>21/01/2025</b> |
| CONDOMÍNIO/LOCALIZAÇÃO<br><b>CÂMARA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃO ROQUE</b>                                                                |                                              |
| <b>ANOMALIAS</b>                                                                                                                                    |                                              |
| <b>DESCRIÇÃO DA ANOMALIA:</b> Luz de Emergência<br>Trocar: 02 luzes de emergência                                                                   |                                              |
| <b>IMAGENS</b><br><br><br><br><b>FIGURA 5. Luz de Emergência.</b> |                                              |

- Modelo da forma de instalação dos equipamentos



São Paulo, 22 de Janeiro de 2025

---

Flavio Antonio Candido  
Engenheiro Responsável  
Crea: 5069408602- SP