


**COORDENADORIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO  
E  
DEFESA CIVIL  
COMPDEC**



**Ofício COMPDEC – Nº 005/2018.**

São Roque, 20 de junho de 2018.

**Assunto: resposta ofício n.º 448/2018**

Prezado Senhor

Em atendimento ao ofício citado, essa vistoria já foi feita em 08/03/2018, cópia em anexo, conforme solicitação do morador vizinho ao citado imóvel, onde foi relatado o que foi constatado e enviado ao Departamento de Planejamento para as providências legais. Sugiro que de posse dessa cópia solicite ao Departamento de Planejamento quais providências foram tomadas. O solicitante morador já foi orientado várias vezes quanto as providências tomadas por esta COMPDEC e que ações mais incisivas cabem ao Departamento de Planejamento com sua equipe de fiscais.

Na oportunidade renovamos nossa elevada estima e distinta consideração.

Atenciosamente,

  
José Abílio dos Santos  
RG 7.703.092 SSP/SP  
Coordenador Municipal de  
Proteção e Defesa Civil


À CÂMARA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃO ROQUE.  
Ao EXMO.SR.Guto Issa – Vereador

---

*“Uma comunidade bem preparada tem mais chances de enfrentar situações adversas.”*



**PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃO ROQUE  
COORDENADORIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL  
COMPDEC**



**RELATÓRIO DE VISTORIA N.º 022/2018**

**Ao Planejamento.**

Data da realização: 08/03/2018.

Local: Rua Fleury, 107 – Jd das Flores – São Roque

Autor: José Abílio dos Santos.

Participantes: Fredy Willian Correia Vieira – Eng Defesa Civil.

Solicitante: Alfredo Enessi Berçot Rg 5.800.681 cel 11 - 997592143.


No local: solicitante.

**- Descrição da área no momento da vistoria:**

Efetuada a vistoria no local citado, onde constatou-se que o imóvel de nr 111, vizinho do lado esquerdo do solicitante, encontra-se abandonado e colocando em risco o imóvel e moradores vizinhos. Observa-se a estrutura do imóvel totalmente abalada, com rachaduras, trincas, piso cedendo. O solicitante alega ter feito contato com os proprietários para a solução dos problemas, porém não obteve êxito. Sua preocupação maior é que seu imóvel está sendo danificado, pois a infiltração da água, está colocando em risco a sua estrutura.

**Conclusão:**

Solicito que os proprietários desse imóvel sejam cientificados legalmente do problema, para que sejam sanadas as irregularidades constatadas. Existe o risco eminente de desabamento de parte desse imóvel, afetando o imóvel do solicitante, colocando a vida dos moradores em risco. O imóvel não foi interditado por estar desabitado e não se localizar os proprietários.

  
José Abílio dos Santos  
RG 7.703.092 SSP/SP  
Coordenador Municipal de  
Proteção e Defesa Civil