P R E F E I T U R A D A E S T Â N C I A T U R Í S T I C A
D E S Ã O R O Q U E
E S T A D O D E S Ã O P A U L O

EMEIF PROF. ANTONIO CAVAGLIERI
Rua Capitulina dos Santos, 70 - Bairro Pavão – São Roque – SP
Fone/Fax: (11) 4711-1291
emefcavaglieri@saoroque.sp.gov.br

MEMORANDO

São Roque, 28 de janeiro de 2022.

Nº 01/2022

De: **EMEIF PROF. ANTONIO CAVAGLIERI**
Para: **Gabriela Paolillo Alonso – Chefe de Divisão de Ensino Fundamental**
C/C – Dircelene Segura Santos
C/C – **Helen Gemima César Martines– Supervisor de Ensino de Educação Básica**
C/C – Eliana Mara Simão Ierck – Supervisora de Ensino de Educação Basica
C/C – Manutenção Escolar

A Direção desta Unidade Escola vem por meio deste, conforme combinado com a Chefe de Divisão do Ensino Fundamental, Gabriela Paolillo Alonso, de forma presencial no dia 27/01/2022, visto que o chefe de Manutenção, Sr. Nildo informou ao gestor da escola que durante o período em que a empresa contratada pela prefeitura da Estância Turística de São Roque estiver executando obras nesta Unidade Escolar, a sua equipe de manutenção não poderá realizar nenhum tipo de reparo, seja este na parte elétrica, hidráulica ou qualquer outro serviço.

Informa portanto que, diante de uma realidade em que não há nenhuma pessoa responsável acompanhando os serviços nesta Unidade Escolar e que também, o gestor não tem a quem solicitar a execução de tais necessidades, pois nem o contato do engenheiro responsável pela execução não foi passado a ele, solicita a esse Departamento de Educação que intervenha junto a empresa para que sejam realizadas as seguintes pendências, antes do dia 07/02/2022 para que as aulas presenciais iniciem com segurança para toda a equipe escolar, assim como para todos os alunos:

Informa também que desconhece quais serviços competem a empresa realizar e quais são de responsabilidade da equipe de manutenção, pois esta ficou de concluir alguns serviços que ainda estão pendentes.

Segue lista:

1. Substituição da estrutura e cobertura do pátio. (Ainda está pendente) – Como se trata de uma estrutura antiga de ferro, esta corroeu com a chuva e com o tempo e, quando chove, alaga todo o pátio. (Obs.: é a famosa cachoeira do Cavaglieri).

2. Substituição da calha da “água furtada” no telhado da Secretaria da Escola. (Pendente). – Quando chove, há infiltração e a água escorre pela parede da Secretaria.

3. Construção de novas fossas, caixa de gordura e toda a parte hidráulica de escoamento da cozinha. (Pendente).

4. substituição de 04 portas de sala de aula.

5. Substituição da válvula Hidra no banheiro dos professores, na ala da escola que pertence à Educação Infantil. (Pendente) – Cabe esclarecer que devido ao problema da válvula Hidra, o registro está fechado e todos os demais banheiros de alunos e bebedouro está impossibilitado de uso.

6. Fixação de gradil da quadra poliesportiva. (Pendente) – O gradil em volta da quadra poliesportiva está solto, podendo a qualquer momento cair nos alunos durante a realização de atividades na quadra pelo professor de Educação Física.

7. Substituição de lâmpadas queimadas em várias salas da unidade Escolar. Há necessidade também de substituir as lâmpadas de emergência.

8. Substituição e fixação de tomadas do palco do auditório do Anfiteatro.

9. Reparo na caixa de alarme de incêndio de Bombeiros que fica localizado na secretaria da escola.

10. Passagem de fios internos de telefone e de Internet junto aos computadores da Secretaria.

11. Substituição de Interruptores que acendem as lâmpadas nas salas de aula e banheiros.

12. Substituição de maçanetas em salas de aula e banheiros de alunos.

13. Fixação de 02 ventiladores em sala de aula. (Os ventiladores já se encontram na escola)

14. Alteração de nível de altura de interruptores dos ventiladores de 10 salas de aula. (Faz-se necessário, pois como fica alto demais, os alunos sobem em carteiras para ligar e desligar e, nesse caso, correm risco de queda.

Atenciosamente,

JOÃO PEREIRA LEITE – Diretor de Escola de Educação Básica.