

Câmara Municipal da Estância Turística de São Roque



Rua São Paulo, 355 - Jd. Renê - CEP 18135-125 | Caixa Postal 80 - CEP 18130-970 | São Roque/SP
CNPJ/MF: 50.804.079/0001-81 | Fone (11) 4784-8444 | Fax: (11) 4784-8447
Site: www.camarsaoroque.sp.gov.br | E-mail: camarsaoroque@camarsaoroque.sp.gov.br

São Roque - "A Terra do Vinho e Bonita por Natureza"

OFÍCIO VEREADOR Nº 425/2019

São Roque, 30 de abril de 2019.

Prezado Senhor,

Venho por meio deste, solicitar os bons ofícios de Vossa Senhoria no sentido de que seja realizado um laudo técnico sobre as trincas existentes no pontilhão de linha férrea localizado na Rodovia Quintino de Lima.

Tal solicitação se deve ao fato da referida ponte apresentar visíveis problemas estruturais, como trincas e deteriorações, o que coloca em risco a população que necessita fazer uso diariamente do local para travessia, motivo pelo qual este Vereador solicita providências.

Na certeza de que dispensará especial atenção a este Ofício, desde já agradeço, renovando meus mais sinceros protestos de elevada estima e de distinta consideração.

Atenciosamente,

MARCOS AUGUSTO ISSA HENRIQUES DE ARAÚJO


GUTO ISSA

Vereador

Ao
Ilustríssimo Senhor
ANTONIO CARLOS GODINHO
MD. Coordenador da Defesa Civil de
São Roque – SP



**PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃO ROQUE
COORDENADORIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL
COMPDEC**



RELATÓRIO DE VISTORIA N.º 095/2019

Ao Gabinete do Prefeito e a Câmara municipal .

Data da realização: 08/05/2019.

Local: Rodovia Quintino de Lima, passagem de trem da empresa Remo - Goianã - São Roque.

Autor: José Abílio dos Santos.

Participantes: Antonio Augusto Godinho – Coordenador e Eng Defesa Civil.

Solicitante: Vereador Guto Issa.

No local: ausente.

- Descrição da área no momento da vistoria:

Efetuada vistoria no local citado, constatamos que o muro de sustentação do lado esquerdo da rodovia sentido centro/bairro, no qual se apoia a rede ferroviária, encontra-se com várias rachaduras verticais profundas, que caracterizam uma possível desestabilização desse muro. Uma das vigas de ferro que formam a linha férrea está com uma grande rachadura ocasionada por uma batida de um caminhão à tempos atrás. A linha férrea encontra-se desativada. O muro de sustentação do lado direito encontra-se intacto.

- Conclusão:

Esta COMPDEC avalia que há risco de desmoronamento desse muro de apoio, que pode causar danos à vida humana, aos veículos que por transitam. Também se observa que o volume de veículos que por ali transitam é considerável, e por ser uma passagem de um veículo por vez, não ter calçada para pedestres, sugerimos que essa passagem seja refeita com alargamento da rodovia. A concessão da rodovia é do DER, sendo necessária uma intervenção junto a esse órgão para as providências a serem tomadas para a melhoria do local. A rede ferroviária está ao encargo da empresa Remo.

Antonio Augusto Godinho
RG 8.423.840-9
Coordenador Municipal de
Proteção e Defesa Civil

“Uma comunidade bem preparada tem mais chances de enfrentar situações adversas.”





