



NOTA TÉCNICA OMO 009/2023

Ref.: Ofício 2340/2023 Câmara Municipal da Estância Turística de São Roque

Botucatu, 07 de novembro de 2023.



1 OBJETIVO

A presente Nota Técnica tem como objetivo apresentar informações sobre a Qualidade da Água do município de São Roque para evidenciar e atestar a qualidade da água produzida e distribuída.

2 CONSIDERAÇÕES GERAIS

A SABESP monitora a qualidade da água tratada e distribuída no município de São Roque conforme prevê a Portaria de Potabilidade do Ministério da Saúde, incluída na Portaria de Consolidação nº 5 de 2017, como Anexo XX, o qual foi alterado pelas Portarias GM/MS Nº 888, de 4 de maio 2021 e nº 2472, de 28 de setembro de 2021.

O Laboratório de Controle de Qualidade responsável pelos monitoramentos em atendimento as exigências da Portaria de Potabilidade realizados nesta região, TOQI-M, fica instalado no Município de Botucatu. Assim os demais, este Laboratório de Controle de Qualidade da empresa também utiliza metodologias analíticas referenciadas e padronizadas, e conta com um Sistema de Gestão da Qualidade implementado, cujos ensaios são acreditados pelo INMETRO, conforme os requisitos especificados na NBR ISO/IEC 17025/2017 (CLR 0276), o que confere confiabilidade e rastreabilidade nos resultados publicados.

Em atendimento ao Anexo XX da Portaria de Consolidação nº5/2017, vigente, e a Resolução SS 65 de 02 de agosto de 2016, os dados de controle de qualidade gerados dos monitoramentos legalmente estabelecidos são mensalmente disponibilizados de maneira automática pela Empresa aos órgãos de saúde, por meio do SISAGUA - Sistema de Informação de Vigilância da Qualidade de Água para Consumo Humano do Ministério da Saúde.

3 INTERCORRÊNCIAS DE QUALIDADE NO MUNICÍPIO

A Sabesp esclarece que devido a um lançamento irregular de resíduos a montante da captação da água bruta no Rio Aracaí, um dos mananciais superficiais utilizados para captação de água em São Roque, o qual representa 10% do volume captado, houve alteração brusca e substancial nas suas características.

Essas alterações da água demandaram a paralisação imediata da captação de água.

Visando investigar a origem da intercorrência pontual e momentânea, técnicos e especialistas da Sabesp acompanharam o processo de tratamento na estação de tratamento de água acompanhando o tratamento nestes últimos dias e constataram que as medidas adotadas foram eficazes para normalização.

Também foram realizadas descargas visando eliminar possíveis vestígios na rede de distribuição.

Ale m disso, o órgão estadual responsável pela qualidade das águas foi imediatamente acionado para investigar os impactos ambientais e os responsáveis pelo lançamento irregular naquele corpo hídrico.

O tratamento e distribuição de água no município está o normalizados sem a utilização da captação do Rio Aracaí, até que se conclua as averiguações. É importante ressaltar que o sistema de abastecimento compreende redes de distribuição e reservatórios que, diante de momentos de instabilidade e imprevistos, podem demandar um período para restabelecer tanto a quantidade, quanto a qualidade de água.

A Sabesp, conforme seus protocolos de controle operacional, está monitorando 24h a qualidade de água tratada, inclusive eventuais reclamações de clientes pelos canais de atendimento, sendo possível, caso necessário, solicitar a limpeza e desinfecção dos reservatórios domiciliares, que por ventura foram atingidos.

Apesar da intercorrência pontual e momentânea, inerente a qualquer sistema operacional, a Sabesp assegura - através de análises criteriosas de rotina e eventuais, como e o caso dessa intercorrência - que a água distribuí da foi devidamente desinfetada no processo de tratamento.

Ressaltamos que o ocorrido se tratou de uma intercorrência pontual e momentânea provocada por um lançamento irregular de resíduos no Rio Aracaí e que foi prontamente e adequadamente resolvida pela equipe técnica especializada da Sabesp.

**Tecnólogo. Cléber Nogueira da Silva - Divisão de Operação Água Departamento de
Operação - OMO**

Eng. Nilzo Rene Fumes Departamento de Operação - OMO



VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: 769F-425B-9170-C858

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:

- ✓ NILZO RENE FUMES (CPF 130.XXX.XXX-47) em 01/12/2023 17:55:12 (GMT-03:00)
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

- ✓ CLEBER NOGUEIRA DA SILVA (CPF 214.XXX.XXX-90) em 01/12/2023 17:57:05 (GMT-03:00)
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

Para verificar a validade das assinaturas, acesse a Central de Verificação por meio do link:

<https://assinaturasabesp.1doc.com.br/verificacao/769F-425B-9170-C858>