

**CAMARA MUNIC EST.TURIST SAO ROQUE**

Rua São Paulo nº 355

CNPJ : 50.804.079/0001-81

Página 1

Solicitação de Materiais / Serviços

Requisição	Responsável	Data
00106/20	Heredes Piedade	20/08/2020
Descrição		
Manutenção em Impressora com substituição de peças		
Poder	CÂMARA	
Órgão	Legislativo	
Setor Solicitante	Gerência de Tecnologia e Manutenção	
Centro de Custo	5 GERÊNCIA DE TECNOLOGIA E MANUTENÇÃO	
Placa		

Observação

Valor referente à manutenção de impressora com substituição de peças - rolo de fusão - na máquina copiadora Kyosera - Modelo: ECOSIS FS-6525 MFP - Patrimônio nº 2020, instalada na Diretoria Técnica Legislativa desta Casa de leis. A manutenção se faz necessária devido ao alto número de cópias efetuadas e assim causou o desgaste do rolo fusor.

Item	Cód. Produto	Descrição do Produto	Unidade	Qtde	Qtde Rec.	C. Custo	Centro de Custo
		Descrição Detalhada do Produto			Observação		
1	009.003.001	MÃO DE OBRA MANUTENÇÃO IMPRESSORA	SERV	1	0	5	GERÊNCIA DE TECNOLOGIA
2	006.000.170	ROLO DE FUSÃO FS 6525 MFP KYOCERA	UN	1	0	5	GERÊNCIA DE TECNOLOGIA
		Rolo de fusão FS 6525 MFP kyocera, cilindrico					

Heredes Piedade
GERÊNCIA DE TECNOLOGIA E MANUTENÇÃO