



RELATÓRIO DE FISCALIZAÇÃO E LAUDO DE CONSTATAÇÃO TÉCNICA

Superintendência de Fiscalização dos Serviços de Saneamento Básico
RLFS.SAFI-0215-2021

DADOS CONTRATUAIS

Município	São Roque
Concessionária	Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo
Convênio de Cooperação	0004/2012
Contrato de Programa	255/2012
Prazo de Concessão	04/07/2012 à 04/07/2042

DADOS DA FISCALIZAÇÃO

Nº. do Processo	ARSESP.SAN-9012-2020
Ano de Referência da Fiscalização	2021
Data da Fiscalização	19/04/2021
Sistemas Fiscalizados	Sistema de Esgotamento Sanitário

FISCAIS RESPONSÁVEIS

Nome	Cargo
Rafael Fontes	Especialista em Regulação e Fiscalização de Serviços Públicos



1. OBJETIVO

O objetivo deste relatório de fiscalização específica é avaliar o fato apresentado pela reportagem “Vereador William cobra da Sabesp reparo urgente em cratera próxima a Rodovia Quintino de Lima”, de acordo com as competências desta Agência Reguladora, conforme Lei Federal nº 11.445, de 05 de janeiro de 2007, e Lei Complementar Estadual nº 1.025, de 07 de dezembro de 2007.

A referida notícia encontra-se disponibilizada no *link* abaixo:

<https://www.granjanews.com.br/sao-roque-sp-vereador-william-cobra-da-sabesp-reparo-urgente-em-cratera-proxima-a-rodovia-quintino-de-lima/>

2. METODOLOGIA

Análise de informações, documentos e dados solicitados pela Arsesp à Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo – Sabesp.

3. FISCALIZAÇÃO

Através da notícia veiculada no mês de março de 2021 – “Vereador William cobra da Sabesp reparo urgente em cratera próxima a Rodovia Quintino de Lima” – a Arsesp tomou ciência do problema relatado e solicitou à Sabesp as seguintes informações:

1. Relato sobre o fato ocorrido, contendo também;
2. Informações sobre a reposição de pavimento no local indicado;
3. Croqui do sistema de esgoto da bacia onde encontra-se o ponto da reclamação;
4. Informações conforme planilha (EEE) anexa de todas as estações elevatórias de esgoto da bacia onde encontra-se a EEE;
5. Cópia das Ordens de serviço de desobstrução na bacia dos últimos 12 meses;
6. Relação de reclamações sobre extravasamento de esgotos na Bacia dos últimos 24 meses (.xls).

A notícia informa que o vereador William Albuquerque protocolou na Câmara Municipal de São Roque dois ofícios direcionados à Sabesp, cobrando reparo urgente em uma cratera no asfalto na rua Martin Afonso de Souza (local próximo à Rodovia Prefeito Quintino de Lima) e outro cobrando uma solução para os vazamentos de esgoto na rua Tomás Antônio Gonzaga.



3.1. Município

Constatação **137-2021-CT-1**: Notícia sobre vazamento de esgoto no município de São Roque.

Através de e-mail enviado no dia 12/04/2021, a Concessionária apresentou Nota Técnica contendo um relato do fato ocorrido, com um mapa da região identificando os pontos mencionados na reportagem, e forneceu as informações solicitadas pela Arsesp.

Em ambos os casos a Concessionária afirmou que verificou a situação em campo e solucionou os problemas.

O primeiro ponto de vistoria relatado foi o poço de visitas (PV) próximo à rua Tomás Antônio Gonzaga com a Rodovia Prefeito Quintino de Lima. A Prestadora informou que sondou o poço e constatou não haver nenhum vazamento ou quaisquer outros problemas inerentes aos serviços prestados pela Companhia, e que foi efetuado o reaterro compactado e o recapeamento asfáltico no local.

No outro ponto vistoriado, próximo à rua Martin Afonso de Souza com a Rodovia Prefeito Quintino de Lima, a Prestadora constatou uma obstrução na rede e informou que a equipe operacional solucionou o problema na mesma data; em 17/02/2021 foi acatada a solicitação de serviço 653-002672/21, de extravasamento de esgoto, e realizada a desobstrução da rede com a retomada normalizada da operação.

Ainda esclareceu que o sistema de esgotamento sanitário do bairro é operado por gravidade nessa região e que não há estações elevatórias de esgoto (EEE) a montante desses locais. A EEE mais próxima está localizada a jusante, a cerca de 2 km de distância e em cota altimétrica a 10 metros abaixo das destes locais citados.

4. LAUDO DE CONSTATAÇÃO TÉCNICA

4.1. Município

Recomendação **137-2021-RC-1** (referente à constatação 137-2021-CT-1):

Devido aos fatos relatados pela Prestadora em sua Nota Técnica, recomendamos que a mesma envie um relatório fotográfico apresentando evidências dos serviços executados de reaterro compactado e recapeamento asfáltico no poço de visitas (PV), e desobstrução da rede de esgoto no ponto do extravasamento.



CONSIDERAÇÕES FINAIS

Dos fatos expostos pela Prestadora, os vazamentos de esgoto próximos à Rodovia Prefeito Quintino de Lima e seus efeitos consequentes foram sanados após vistoria em campo e execução dos serviços da equipe operacional, sendo acatada a solicitação de serviço 653-002672/21 para desobstrução da rede de esgoto.

Devido aos fatos relatados pela Prestadora em sua Nota Técnica, recomendamos que a mesma envie um relatório fotográfico apresentando evidências dos serviços executados de reaterro compactado e recapeamento asfáltico no poço de visitas (PV), e desobstrução da rede de esgoto no ponto do extravasamento.

Destacamos que o cumprimento destas ações poderá ser objeto de verificação em futuras fiscalizações.

Ressaltamos que as informações e dados utilizados nesse relatório foram enviados pela Sabesp e os números informados e documentos enviados não foram auditados.

O fato de alguma não conformidade não ter sido apontada nesse relatório não exime a Prestadora de saná-la.

Face ao exposto, e em conformidade com o Artigo 15 da Deliberação ARSESP nº. 31/08, recomendamos a expedição do Termo de Notificação de Saneamento (TNS).

São Paulo, 19 de abril de 2021

Rafael Fontes

Especialista em Regulação e Fiscalização de Serviços Públicos