

Câmara Municipal da Estância Turística de São Roque



Rua São Paulo, 355 - Jd. Renê - CEP 18135-125 | Caixa Postal 80 - CEP 18130-970 | São Roque/SP
CNPJ/MF: 50.804.079/0001-81 | Fone: (11) 4784-8444 | Fax: (11) 4784-8447
Site: www.camarasaoroque.sp.gov.br | E-mail: camarasaoroque@camarasaoroque.sp.gov.br

São Roque - "A Terra do Vinho e Bonita por Natureza"

OFÍCIO PRESIDENTE nº 69/2017

São Roque, 22 de março de 2017.

Ilustríssimo Senhor,

Tem o presente a grata satisfação de cumprimentá-lo e, na oportunidade, solicitar os bons ofícios de Vossa Senhoria, no sentido de encaminhar ao setor competente as fotos ilustrativas através do Ofício nº 01/2017 protocolado sob o nº 1432, de 20/03/2017, nesta Casa de Leis, para fins de estudos de procedimentos, identificação, qualificação, proteção e ação preventiva de avaliação ao impacto Ambiental concernente ao Sítio Le Coudray, situado no Km 56 da Rodovia Engenheiro René Benedito da Silva – São João Novo em São Roque/SP,

Tal pedido é de extrema necessidade visando novos estragos por conta da força das águas e futuro desbarrancamento da parte interna do muro.

Na certeza que dispensará especial atenção a este Ofício, desde já agradeço, renovando meus sinceros protestos de estima e consideração.

Atenciosamente,

NEWTON DIAS BASTOS
Presidente

Ilustríssimo Senhor

JOSÉ FRANCISCO GUERRA DA SILVA

Coordenador Departamento Meio Ambiente – DER.
São Paulo/SP

Ofício: 01/2017

Mailaski, 15 de Março de 2017

Ao Exmo. Presidente da Câmara Municipal da Estância Turística de São Roque, Senhor Newton Dias Bastos,

Senhor Presidente,

Vimos por meio deste solicitar a V. Ex^a. Intervenção junto ao Departamento de Estrada de Rodagem (DER) para estudo de procedimentos, identificação, qualificação, proteção e ação preventiva e avaliação de impacto Ambiental concernente ao Sítio Le Coudray, sito no km 56 da Rodovia Engenheiro René Benedito da Silva, (Estrada São João Novo /Mailaski, nº. 395)

As chuvas desse verão já causaram muitíssimos estragos com deslizamento de terreno. Hoje, na entrada dessa propriedade, existe um risco potencial de novos estragos.

Em anexo as fotos ilustrativas do problema:

A foto 1 mostra uma canaleta de curta extensão, que capta a água da estrada e termina numa galeria construída pelo DER, e despejada num riacho, que faz divisa com o sitio vizinho.

A foto 2 mostra o estado atual do terreno onde está apoiado o cano que despeja a água coletada na estrada.

Foto 3 - A força da água das enxurradas levou grande parte da mureta de pedra e toda a terra acima dela. Havia passarela cimentada tanto na parte superior na parte interna do muro, como na mureta de sustentação.

~~Na foto 4 aparece a fenda no muro, devido ao desbarrancamento na parte interna.~~

Na foto 5 - Notamos que o sitio vizinho foi beneficiado com uma guia que direciona a enxurrada, protegendo a propriedade pelo menos um pouco, e construída pelo DER.

Na oportunidade apresentamos os nossos cumprimentos e colocamo-nos a disposição de V. Ex.^a para quaisquer outros esclarecimentos que se façam necessários. Em anexo fotos do local.

Logradouro: Estrada São João Novo/ Mailaski nº. 395

Nome do Imóvel Rural: Le Coudray

Área total: 6,4ha

Tipo de logradouro: Sítio

Distrito: Mailaski – Município de São Roque- SP – CEP: 18143000


Código do Imóvel INCRA 632104395684-4

Telefones: (11) 4436-3606 – Santo André

(11) 9 9625 9586 - Vivo

Atenciosamente,

Claude Edouard Barbé – CPF 016382898-91



Adélia de Fátima Carhoni

CREAS: 4784-1549

Celular 995258414.

DEC - (011) 3311-1400

Dep. Inf. & Ambiental




Foto 1




Foto 2




Foto 3




Foto 4



Foto 5



Foto 6

Ofício: 01/2017

Mailaski, 15 de Março de 2017

Ao Exmo. Presidente da Câmara Municipal da Estância Turística de São Roque, Senhor Newton Dias Bastos,

Senhor Presidente,

Vimos por meio deste solicitar a V. Ex^a. Intervenção junto ao Departamento de Estrada de Rodagem (DER) para estudo de procedimentos, identificação, qualificação, proteção e ação preventiva e avaliação de impacto Ambiental concernente ao Sítio Le Coudray, sito no km 56 da Rodovia Engenheiro René Benedito da Silva, (Estrada São João Novo /Mailaski, nº. 395)

As chuvas desse verão já causaram muitíssimos estragos com deslizamento de terreno. Hoje, na entrada dessa propriedade, existe um risco potencial de novos estragos.

Em anexo as fotos ilustrativas do problema:

A foto 1 mostra uma canaleta de curta extensão, que capta a água da estrada e termina numa galeria construída pelo DER, e despejada num riacho, que faz divisa com o sitio vizinho.

A foto 2 mostra o estado atual do terreno onde está apoiado o cano que despeja a água coletada na estrada.

Foto 3 - A força da água das enxurradas levou grande parte da mureta de pedra e toda a terra acima dela. Havia passarela cimentada tanto na parte superior na parte interna do muro, como na mureta de sustentação.

~~A foto 4 apresenta a queda no muro devido ao desbarrancamento na~~
parte interna.