

Câmara Municipal da Estância Turística de São Roque



Rua São Paulo, 355 - Jd. Renê - CEP 18135-125 | Caixa Postal 80 - CEP 18130-970 | São Roque/SP
CNPJ/MF: 50.804.079/0001-81 | Fone: (11) 4784-8444 | Fax: (11) 4784-8447
Site: www.camarasaoroque.sp.gov.br | E-mail: camarasoroque@camarasoroque.sp.gov.br

São Roque - "A Terra do Vinho e Bonita por Natureza"

<input checked="" type="checkbox"/> Aprovado	<input type="checkbox"/> Rejeitado
<input checked="" type="checkbox"/> POR UNANIMIDADE	
Com _____ voto(s) Favoráveis e _____ voto(s) Contrários	
Em <u>22/02/2016</u>	

REQUERIMENTO Nº 42/2016

Solicita informações referentes à possibilidade de manutenção da cabeceira da Ponte Osmar Braz da Costa, Bairro do Carmo.

Excelentíssimo Senhor Presidente,


Israel Francisco de Oliveira
(Toco)
2º Secretário

Considerando que a falta de manutenção na cabeceira da ponte em questão tem colocado em risco toda sua estrutura, sendo possível até que a mesma venha a cair.

Considerando que a falta de saídas de água na cabeceira da ponte bem como a falta de manutenção por parte da Prefeitura de São Roque, tem prejudicado o lado da ponte localizado do outro lado da divisa, pois está ocorrendo o rebaixamento do nível da via junto ao Município de Cotia. (situação relatada em e-mail enviado por morador)

Posto isto, ETELVINO NOGUEIRA, Vereador da Câmara Municipal da Estância Turística de São Roque, REQUER ao Egrégio Plenário, observadas as formalidades regimentais vigentes, para que seja oficiado ao Excelentíssimo Senhor Prefeito, a fim de que se digne informar e encaminhar a esta Casa de Leis o que se segue:

1. Informar se é possível o Departamento de Obras construir as saídas de água necessárias junto a cabeceira da Ponte Osmar Braz da Costa, localizada no Bairro do Carmo.
2. Em caso positivo informar a data prevista para a realização dos serviços.

Câmara Municipal da Estância Turística de São Roque



Rua São Paulo, 355 - Jd. Renê - CEP 18135-125 | Caixa Postal 80 - CEP 18130-970 | São Roque/SP
CNPJ/MF: 50.804.079/0001-81 | Fone: (11) 4784-8444 | Fax: (11) 4784-8447
Site: www.camarasaoroque.sp.gov.br | E-mail: camarasaoroque@camarasaoroque.sp.gov.br

São Roque - "A Terra do Vinho e Bonita por Natureza"

3. Em caso negativo justificar.

Sala das Sessões, Dr. Júlio Arantes de Freitas, 17
de fevereiro de 2016.


ETELVINO NOGUEIRA
Vereador

PROTOCOLO Nº CETSRS 17/02/2016 - 14:13:07 00858/2016
/cmj-



**PREFEITURA DA ESTÂNCIA
TURÍSTICA DE SÃO ROQUE**

ESTADO DE SÃO PAULO

LEI 4.121

De 10 de dezembro de 2013

PROJETO DE LEI N.º 175/13-L,

De 25 de novembro de 2013.

AUTÓGRAFO N.º 4.082 de 02/12/2013.

(De autoria do Vereador Etelvino Nogueira - PSDB)

**Dá denominação de "Ponte Osmar Braz da Costa" a
próprio público localizado no Bairro do Carmo.**

O Prefeito da Estância Turística de São Roque, no uso de
suas atribuições legais,

Faço saber que a Câmara Municipal da Estância
Turística de São Roque decreta e eu promulgo a
seguinte Lei:

Art. 1º Fica denominada "OSMAR BRAZ DA COSTA" a
ponte sob o Ribeirão do Sorocamirim localizada no final da Estrada Municipal do
Aguassai, Bairro do Carmo, contando com 11,5 metros de extensão e 7,2 metros de
largura.

Art. 2º Faz parte da presente Lei croqui do próprio público
ora denominado.

Art. 3º As despesas decorrentes com a execução desta
Lei correrão por conta de dotação própria do orçamento vigente, suplementada se
necessário.

Art. 4º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃO ROQUE, 10/12/2013.


DANIEL DE OLIVEIRA COSTA
PREFEITO

Publicada em 10 de dezembro de 2013, no Gabinete do Prefeito
Aprovado na 41ª Sessão Ordinária de 02/12/2013.

/ap.-



Assunto **Fwd: RE: PONTE SOBRE O RIO SOROCAMIRIM**
 De <v.etelvino@camarasaoroque.sp.gov.br>
 Para V etelvino <v.etelvino@camarasaoroque.sp.gov.br>
 Data 15/02/2016 20:34

Veronica , imprimir e fazer requerimento coloca a lei que denominou a ponte.

Etelvino.

----- Mensagem original -----

Assunto:RE: PONTE SOBRE O RIO SOROCAMIRIM

Data:29/01/2016 07:53

De:"alexandre ." <alexandre6106@hotmail.com>

Para:João Monteiro <mhxmonteiro@gmail.com>, Elita BATISTA DOS SANTOS <luzvioletaruncx@gmail.com>, "elisabethmaciel@belenos.com.br" <elisabethmaciel@belenos.com.br>, "eduardo.gulkas@uol.com.br" <eduardo.gulkas@uol.com.br>, condelli <condelli@uol.com.br>, gabriello bataglia <gabriello.bataglia@gmail.com>, "j.r.galantini@aasp.org.br" <j.r.galantini@aasp.org.br>, "jardimcamargo.saoroque.sp@gmail.com" <jardimcamargo.saoroque.sp@gmail.com>, "v.etelvino@camarasaoroque.sp.gov.br" <v.etelvino@camarasaoroque.sp.gov.br>, "gabinete@saoroque.sp.gov.br" <gabinete@saoroque.sp.gov.br>, "jecharbel@saoroque.sp.gov.br" <jecharbel@saoroque.sp.gov.br>, "obras@saoroque.sp.gov.br" <obras@saoroque.sp.gov.br>, vicente bonifacio mendes <vice.mendes@hotmail.com>, "cotia.secretariadeobras@gmail.com" <cotia.secretariadeobras@gmail.com>

vou explicar porque isto aconteceu

como são roque não cuida da ponte a enxurrada que vem do lado de são roque foi provocando a destruição e rebaixamento do nível da via do lado de cotia

- solução: são roque colocar dois tubos coletores nas laterais da ponte para que a agua caia diretamente no rio e não passe mais por cima do leito da via
 Emoji

infelizmente a prefeitura de cotia - obras (que deve ter sido contaminada pela de são roque) passou a maquina duas ou três vezes, rebaixando o nível da via e retirou a contenção natural das laterais (reparem na terra amontoadada a transitarem pela via)

o terreno nas laterais da via era naturalmente mais baixo e a via era elevada artificialmente (o que residem no bairro sabem disso)

com o rebaixamento da estrada, a elevação do nível do rio e sem a contenção natural ocorreu a enchente que pelo jeito vai se tornar constante

simples assim

agora vamos ao melhor de tudo, ontem na rua matão cometeram o mesmo erro do dia anterior e... na próxima chuva tudo vai acontecer de novo

explico: o volume de agua quem vem da praça (sem nada de escoamento e planejamento - a agua corre para onde quiser) que é grande, ao correr pela vala de escoamento encontra na entrada das duas chácaras tubos de diâmetro que não comportam a passagem da agua, formando um turbilhão que corre para o lado esquerdo da rua formando a "cratera" vai dai ficamos no tampa destampa e desperdício de material - solução imediata fornecer aos moradores tubos de maior diâmetro para escoamento e uma mínima parte dos problemas do bairro será solucionada

na mesma rua no final na entrada do "condomínio" colocar tubo de escoamento para que a água não espalhe pela rua causando erosão (inclusive a uma servidão de escoamento da agua)

medidas simples e inteligentes com pouco material, baixo custo etc
 Emoji

bom dia a todos e nos falamos após a próxima chuva e desculpem as ironias mas é para evitar tomar gardenal

Date: Thu, 28 Jan 2016 18:34:29 -0200

Subject: PONTE SOBRE O RIO SOROCAMIRIM

From: mhxmonteiro@gmail.com

To: luzvioletaruncx@gmail.com; elisabethmaciel@belenos.com.br; eduardo.gulkas@uol.com.br; condelli@uol.com.br; gabriello.bataglia@gmail.com; j.r.galantini@aasp.org.br; alexandre6106@hotmail.com; jardimcamargo.saoroque.sp@gmail.com; v.etelvino@camarasaoroque.sp.gov.br; gabinete@saoroque.sp.gov.br; jecharbel@saoroque.sp.gov.br; obras@saoroque.sp.gov.br; vice.mendes@hotmail.com; cotia.secretariadeobras@gmail.com

Foto tirada nesse momento, a Estrada do Aguassai está intransitável antes da ponte Osmar Braz da Costa, que divide os municípios de Cotia e São Roque, saída da Bunjiro Nakao km 54.

Os moradores da região estão tendo dificuldade de trafegar com seus veículos pequenos no trecho, imaginem os pedestres.

Att.

Monteiro