



OFÍCIO PRESIDENTE Nº 312/2020

São Roque, 23 de outubro de 2020.

Excelentíssimo Senhor Prefeito,

Tem o presente a grata satisfação de cumprimentá-lo e, na oportunidade, solicitar os bons ofícios de Vossa Excelência, no sentido de solicitar providências **URGENTES** em relação à Ponte de Madeira localizada no Bairro do Saboó, na Estrada das Acácias, situada na primeira entrada à direita após o Pesqueiro Saboó (sentido centro-bairro), próximo ao ponto de ônibus que tem à beira da Estrada de Moreiras, na altura do imóvel 324.

Tal solicitação se faz justa e necessária, pois como pode-se observar nas fotos anexas, e segundo parecer da Defesa Civil em visita ao local, embora não fora observado Colapso na estrutura, a mesma apresenta várias pranchas totalmente soltas, podendo serem furtadas, e toda água proveniente das chuvas hoje incidindo na cabeceira, sendo necessário o desvio, pois já apresenta erosões no local.

A situação acima fora relatada por moradores locais, que me procuraram cobrando providências, tendo em vista que a mesma é o único acesso ao bairro, e atualmente oferece riscos graves à segurança e à vida das pessoas que por ela transitam, bem como dos veículos que ali trafegam. Motivo pelo qual este Vereador solicita **Providências Urgentes**, levando em consideração o perigo eminente.

Aproveito o ensejo para renovar meus sinceros protestos de estima e consideração.

Atenciosamente,

ISRAEL FRANCISCO DE OLIVEIRA
Presidente

Câmara Municipal da Estância Turística de São Roque



Rua São Paulo, 355 - Jd. Renê - CEP 18135-125 | Caixa Postal 80 - CEP 18130-970 | São Roque/SP

CNPJ/MF: 50.804.079/0001-81 | **Fone** (11) 4784-8444 | **Fax:** (11) 4784-8447

Site: www.camarasaoroque.sp.gov.br | **E-mail:** camarasaoroque@camarasaoroque.sp.gov.br

São Roque - "A Terra do Vinho e Bonita por Natureza"

Ao

Excelentíssimo Senhor

CLÁUDIO JOSÉ DE GÓES

DD. Prefeito da Estância Turística de

São Roque – SP

C/C

Ao

Ilustríssimo Senhor

CLAUDINEI ROSA

M.D. Diretor do Departamento de Obras da Prefeitura de São Roque

PROTOCOLO Nº CETSr 23/10/2020 - 11:13 8774/2020