



OFÍCIO VEREADOR nº

São Roque, 09 de Fevereiro de 2021

Prezado Senhor,

Venho por meio deste cumprimentá-lo e solicitar os bons ofícios de Vossa Senhora, em novo pedido, as providências cabíveis desta pela Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo – Sabesp, no tocante ao vazamento de esgoto que está escoando dentro do córrego existente na Rua Tomás de Antonio Gonzaga (ao lado do campo de futebol), antiga viela 6, que liga a Rodovia Prefeito Quitino de Lima, no Bairro Paisagem Colonial, conforme croqui e foto em anexo.

Conforme se verifica, após este vereador receber diversas reclamações dos moradores relatando problemas de omissão com relação ao esgoto por parte desta empresa, este vereador esteve no local, acompanhado dos moradores da Rua Paulo Sabatine, de modo que foi constatado o vazamento de esgoto, junto ao córrego existente no local, bem como mau cheiro.

Ainda, de acordo com moradores o problema é freqüente no local, inclusive que algumas vezes os próprios moradores acionaram a CETESB - Companhia Ambiental do Estado de São Paulo, por conta da existência de uma mina de água no local, fato que agrava a presente situação, com relação ao descarte irregular de esgoto no local.

Ante o exposto, requeremos desta Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo – Sabesp, as providências com máxima urgência, visando sanar os problemas existente no local com relação ao vazamento do esgoto no córrego, uma vez que é responsável pelo abastecimento de água, coleta e tratamento de esgoto no Município sem prejuízo de outras ações junto a outros órgãos fiscalizadores que se fizerem necessárias para solução do caso em tela.

Desde já agradeço à atenção e reitero os sinceros votos
de estima e elevada consideração!

WILLIAM DA SILVA ALBUQUERQUE


Vereador

Ao

Ilustríssimo

SABESP

ANEXO I



Obs.: área em vermelho – córrego existente no local, recebendo todo vazamento de esgoto.



Vazamento do Esgoto na área situada atrás da Rua Paolo Sabatine



Mato cobrindo vazamento do esgoto (09.02.2021)



Vazamento do esgoto seguindo caminho do córrego (09.02.2021)



Córrego existente no local, recebendo vazamento do esgoto. (09.02.2021)