



OFÍCIO VEREADOR Nº 1416/2023

São Roque, 29 de maio de 2023.

Prezado Senhor,

Recentemente, este Vereador recebeu um e-mail cujo conteúdo dizia respeito à um comunicado de Vossa Senhoria a um terceiro em relação a container que estão sendo colocados sobre área da Sabesp onde passam encanamentos de adutoras; trazendo, assim, risco de rompimento da tubulação (o e-mail encontra-se anexo).

A mensagem despertou atenção deste Vereador dentre os riscos que a situação pode causar em nosso município. Todavia, o e-mail pouco trouxe de informações sobre o caso, deixando este Vereador com poucas conjecturas para atuação.

Portanto, por meio deste, cordialmente, **solicito informações a Vossa Senhoria a respeito do risco que a colocação de containers em área da Sabesp está trazendo às adutoras.**

Na certeza de que dispensará especial atenção a este Ofício, desde já agradeço, renovando meus mais sinceros protestos de elevada estima e de distinta consideração.

Atenciosamente,

ROGÉRIO JEAN DA SILVA
(CABO JEAN)

Vereador

Ao

Ilustríssimo Senhor

MAURÍCIO TÁPIA

MD. Superintendente da RM – Unidade de Negócio Médio Tietê – SABESP

End: Rua. Dr. Costa Leite, 2000 – Vila Nogueira.

CEP 18606-820. Botucatu – SP.

E-mail: mtapia@sabesp.com.br – **Fone:** (14) 98169-0002.

Câmara Municipal da Estância Turística de São Roque



Rua São Paulo, 355 - Jd. Renê - CEP 18135-125 - Caixa Postal 80 - CEP 18130-970
CNPJ/MF: 50.804.079/0001-81 - **Fone:** (11) 4784-8444 - **Fax:** (11) 4784-8447
Site: www.camarasaoroque.sp.gov.br | **E-mail:** camarasaoroque@camarasaoroque.sp.gov.br
São Roque - 'A Terra do Vinho e Bonita por Natureza'

Re: Ocupação área de risco (Sinistro Sabesp)



[Detalhes](#) [Texto simples](#)

Caro Eng. Maurício Tapia
Sabesp Botucatu SP
Superintendente da UN Médio Tietê

Venho através deste avisar vossa pessoa , que estão ocupando área que Pertence a Sabesp , desde 1979 , como servidão de passagem , onde estão Assentando Containers como Restaurantes e Lanchonetes , em cima das Adutoras de Água Bruta de DN 250 mm , 300 mm e 400 mm , respectivamente das Captações de Água Bruta do Junqueira , Canguera e Sorocamirim .
Observo que o local a onde estão Assentando os Containers, as Adutoras de Água Bruta , estão a flor do leito , com menos de 0,50 m de profundidade, e em alguns trechos em cima do solo , onde pode-se ver o floramento da tubulação . Avisei por Telefone o Sr. Mateus Taraboreli , funcionário da Prefeitura (Divisão de Planejamento) o que está acontecendo, mas nenhuma providência foi tomada . Observo que existe um Enorme Risco de Sinistro Grave .
Estarei copiando este email para todos os vereadores e o gabinete do Prefeito .
Segue anexo croqui Google do local .
Abraços