Câmara Municipal da Estância Turística de São Roque

Rua São Paulo, 355 - J CNPJ/MF: 8 Site: www.camaras

Rua São Paulo, 355 - Jd. Renê - CEP 18135-125 | Caixa Postal 80 - CEP 18130-970 | São Roque/SP CNPJ/MF: 50.804.079/0001-81 | Fone: (11) 4784-8444 | Fax: (11) 4784-8447 | Site: www.camarasaoroque.sp.gov.br | E-mail: camarasaoroque@camarasaoroque.sp.gov.br

São Roque - "A Terra do Vinho e Bonita por Natureza"

Leitura em Plenário Na **10ª SESSÃO ORDINÁRIA** Realizada em 04/04/2016

ISRAEL FRANCISCO DE OLIVEIRA 2º Secretário

INDICAÇÃO Nº 339/2016

Reitera pedido feito através da Indicação nº 012/2016, solicitando realização de motonivelamento e cascalhamento em todas as ruas da Vila Vinhas, Distrito de São João Novo.

Excelentíssimo Senhor Presidente,

O Vereador que esta subscreve INDICA ao Excelentissimo Senhor Prefeito seus bons oficios junto ao setor competente, visando realizar serviços de motonivelamento e cascalhamento em todas as ruas da Vila Vinhas, Distrito de São João Novo.

JUSTIFICATIVA:

Este Vereador foi procurado por moradores do local, que relataram que é alto o risco de acidentes no referido trecho devido ao precário estado de conservação em que ele se encontra, cheio de buracos, intransitável para carros, justificando assim o presente pedido

Sala das Sessões "Dr. Júlio Arantes de Freitas", 30 de março de 2016.

Vereador

PROTOCOLO Nº CETSR 30/03/2016 - 10:56:59 01756/2016



Leitura em Plenário Na 1ª SESSÃO ORDINÁRIA Realizada em 01/02/2015

ISRAEL FRANCISCO DE OLIVEIRA 2º Secretário

INDICAÇÃO Nº 12/2016

Solicita a realização de serviços de motonivelamento e cascalhamento em todas as ruas da Vila Vinhas, Distrito de São João Novo.

Excelentíssimo Senhor Presidente,

O Vereador que esta subscreve INDICA ao Excelentíssimo Senhor Prefeito seus bons ofícios junto ao setor competente, visando realizar serviços de motonivelamento e cascalhamento em todas as ruas da Vila Vinhas, Distrito de São João Novo.

JUSTIFICATIVA:

Este Vereador foi procurado por moradores do local, que relataram que é alto o risco de acidentes no referido trecho devido ao precário estado de conservação em que ele se encontra, cheio de buracos, intransitável para carros, justificando assim o presente pedido

Sala das Sessões "Dr. Júlio Arantes de Freitas", 18 de janeiro de 2016.

FLÁVIO ANDRADE DE BRITO Vereador

PROTOCOLO Nº CETSR 18/01/2016 - 10:00:42 00335/2016