




**COORDENADORIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO
E
DEFESA CIVIL
COMPDEC**



Ofício COMPDEC – Nº 011/2019

São Roque, 31 de maio de 2019.

Assunto: resposta ofício n.º 500/2019


Prezado Senhor

Em atendimento ao ofício citado, informo que esta COMPDEC não observou risco iminente de queda do muro.

Esclareço que em vistoria ao local citado, observamos que existe uma rachadura entre o muro e o poste de iluminação formada pelo tronco de uma planta que cresceu no local e que já foi cortado. Há necessidade de se consertar essa rachadura, portanto deverá ser comunicado o Departamento de Educação, responsável pela administração da escola.

Na oportunidade renovamos nossa elevada estima e distinta consideração.

Atenciosamente,


Antonio Augusto Godinho
RG/8.423.840-9
Coordenador Municipal de
Proteção e Defesa Civil

À CÂMARA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃO ROQUE.
Ao EXMO.SR. Rafael Tanzi – Vereador

"Uma comunidade bem preparada tem mais chances de enfrentar situações adversas."

