




PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURISTICA DE SÃO ROQUE
COORDENADORIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL
COMPDEC



RELATÓRIO DE VISTORIA N.º 045/2020

À Câmara Municipal.

Data da realização: 11/12/2020.

Local: Rua Tenente Francisco Luis de Campos, 262 - Junqueira- São Roque

Autor: José Abílio dos Santos.

Participantes: Antonio Augusto Godinho – Coordenador e Eng Defesa Civil.

Solicitante: Vereador Guto Issa – Ofício n.º 1091/2020.


No local: imóvel abandonado..

- Descrição da área no momento da vistoria:

Efetuada vistoria por esta COMPDEC no local citado, constatamos duas moradias no mesmo numeral, sendo que uma delas encontra-se abandonada e a outra habitada. O imóvel abandonado encontra-se com rachaduras nas paredes e no piso do fundo do terreno, onde um muro de arrimo foi recuperado. O morador Sr Rogerio do imóvel habitado não quis informar o proprietário informando apenas que esse proprietário está preso. O imóvel onde reside o Sr Rogerio, não apresenta deformidades, sendo uma construção nova.

- Conclusão:

Esta COMPDEC observou que o imóvel com riscos está abandonado e que imóvel ocupado não apresenta riscos, por ser uma construção nova e estruturada. Essas construções são antigas nesse bairro, por natureza da área existe um risco para todas as construções, haja vista o mapeamento executado pelo Instituto Geológico de São Paulo em 2015. O Departamento de Bem Estar Social elaborou levantamento dos moradores do imóvel habitado. A Divisão de Fiscalização fiscalizou o local, tomando as providências pertinentes à construção do imóvel.


Antonio Augusto Godinho
RG 8.423.840-9
Coordenador Municipal de
Proteção e Defesa Civil

