





Of. Vistoria 754.

**PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃO ROQUE  
COORDENADORIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL  
COMPDEC**



**RELATÓRIO DE VISTORIA N.º 015/2021**



**Ao DFP.**

Data da realização: 10/03/2021.

Local: Rua Benedita Ferreira da Costa, 14 – São João Novo - São Roque

Autor: José Abílio dos Santos.

Participantes: Antonio Augusto Godinho – Coordenador e Eng Defesa Civil.

Solicitante: munícipe

No local: ausente.

**- Descrição da área no momento da vistoria:**

Efetuada vistoria no local citado, esta COMPDEC constatou que o imóvel encontra-se abandonado, em visível estado de deterioração. Segundo informações o local é usado para uso de drogas e prostituição.

**- Conclusão:**

Esta COMPDEC avalia que há necessidade urgente da demolição desse imóvel, que se vier a ruir, poderá causar danos físicos às pessoas que por ali frequentam. O imóvel está localizado em área particular.