

Câmara Municipal da Estância Turística de São Roque



Rua São Paulo, 355 - Jd. Renê - CEP 18135-125 | Caixa Postal 80 - CEP 18130-970 | São Roque/SP
CNPJ/MF: 50.804.079/0001-81 | Fone: (11) 4784-8444 | Fax: (11) 4784-8447
Site: www.camarasaoroque.sp.gov.br | E-mail: camarasaoroque@camarasaoroque.sp.gov.br

São Roque - "A Terra do Vinho e Bonita por Natureza"

OFÍCIO VEREADOR Nº 176/2018

São Roque, 22 de fevereiro de 2018.

Ilustríssimo Senhor,

Tenho pelo presente a grata satisfação em cumprimentá-lo e na oportunidade encaminhar a Vossa Senhoria, conforme solicitado, a resposta do Ofício Vereador nº67/2018, o qual solicitava ao Coordenador da Defesa Civil de São Roque, providências em relação ao desmoroamento de terra na Rua Francisco Lombardi, altura do nº120, Vila Lombardi.

Encaminho cópia do Relatório de Vistoria Nº 013/2018, encaminhado a este Vereador, pela Coordenadoria Municipal de Proteção e Defesa Civil COMPEC, por seu meio de seu Coordenador Municipal.

Na certeza de que dispensará especial atenção a este Ofício, desde já agradeço, renovando meus mais sinceros protestos de elevada estima e de distinta consideração.

Atenciosamente,


RAFAEL TANZI DE ARAÚJO
Vereador

Ao

Ilustríssimo Senhor

CLAUDINEI ROSA

MD. Diretor do Departamento de Planejamento e Meio Ambiente da Prefeitura de São Roque - SP

Câmara Municipal da Estância Turística de São Roque



Rua São Paulo, 355 - Jd. Renê - CEP 18135-125 | Caixa Postal 80 - CEP 18130-970 | São Roque/SP
CNPJ/ME: 50.804.079/0001-81 | Fone: (11) 4784-8444 | Fax: (11) 4784-8447
Site: www.camarasaoroque.sp.gov.br | E-mail: camarasaoroque@camarasaoroque.sp.gov.br

São Roque - "A Terra do Vinho e Bonita por Natureza"

OFÍCIO VEREADOR Nº 67/2018

São Roque, 18 de janeiro de 2018.


Prezado Senhor,

Venho por meio deste, solicitar os bons ofícios de Vossa Senhoria no sentido de tomar providências em relação ao desmoronamento de terra na Rua Francisco Lombardi, altura do nº120, Vila Lombardi.

Tal solicitação se faz justa e necessária devido ao perigo que o desmoronamento de terra pode vir a trazer para os munícipes locais, que temem por sua segurança, motivo pelo qual este Vereador solicita providências.

Na certeza de que dispensará especial atenção a este Ofício, desde já agradeço, renovando meus mais sinceros protestos de elevada estima e de distinta consideração.

Atenciosamente,


RAFAEL TANZI DE ARAÚJO
RAFA TANZI
Vereador

Ao
Ilustríssimo Senhor
JOSÉ ABÍLIO DOS SANTOS
MD, Coordenador da Defesa Civil de
São Roque - SP





PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃO ROQUE
COORDENADORIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL
COMPDEC



RELATÓRIO DE VISTORIA N.º 013/2018

À Câmara Municipal.

Data da realização: 02/02/2018.

LOCAL: Rua Francisco Lambiazzi, altura do n.º 120 – Mailasque – São Roque

Autor: José Abílio dos Santos.

PARTICIPANTES: não houve.

SOLICITANTE: Vereador Rafael Tanzi. Of. N.º 67/2018

NO LOCAL: não houve.

- Descrição da área no momento da vistoria:

Efetuada vistoria no local citado, constatou-se que devido a uma forte erosão num talude às margens da rua, esta encontra-se com quase um metro de estreitamento, sendo que este trecho está protegido por pedaços de madeira. Observa-se que essa erosão é causada pelo deslizamento do talude que apoia esse trecho da rua.

Conclusão:

Há risco de continuar esse desmoronamento, pois não existe proteção para evitá-lo. Sugiro encaminhamento desta vistoria ao Departamento de Planejamento para que se, for de competência do proprietário do terreno que margeia a rua, que seja notificado a construir um muro de arrimo para sustentação do talude, ou que se for de competência da Prefeitura, que esta providencie a construção desse muro de arrimo pelo mesmo motivo. Com a continuidade desses deslizamentos poderá ocorrer um estreitamento maior da rua e conseqüentemente risco para as pessoas e veículos que por ali transitarem.


José Abílio dos Santos
RG 7.703.092 SSP/SP
Coordenador Municipal de
Proteção e Defesa Civil

