




**COORDENADORIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO  
E  
DEFESA CIVIL  
COMPDEC**



**Ofício COMPDEC – N° 002/2019.**

São Roque, 31 de janeiro de 2019.

**Assunto: resposta ofício n.º 064/2019**

Prezado Senhor

Em atendimento ao ofício citado, informo que esta COMPDEC juntamente com Departamento de Planejamento e um representante do IPT e engenheiros da PETSUR, fizemos um levantamento sobre as condições da referida ponte. Já existem estudos no Planejamento quanto a viabilidade de reforma nessa ponte. Solicito que faça uma consulta ao Departamento de Planejamento.

Sugiro que ante as alegações do cidadão, no anexo enviado junto com seu ofício, que alega inverdades, ofensivas à administração municipal, que o mesmo seja acionado judicialmente para que prove suas alegações, pois nós estamos trabalhando e muito, no mínimo o direito de resposta no meio em que esse cidadão postou essa mensagem.

Na oportunidade renovamos nossa elevada estima e distinta consideração.

Atenciosamente,

  
José Abílio dos Santos  
RG 7.703.002 SSP/SP  
Coordenador Municipal de  
Proteção e Defesa Civil

À CÂMARA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃO ROQUE.  
Ao EXMO.SR. Etelvino Nogueira – Vereador

---

*“Uma comunidade bem preparada tem mais chances de enfrentar situações adversas.”*

PROTUDO PETSUR Nº002/2019 - 04/02/2019 12:05

# Câmara Municipal da Estância Turística de São Roque



Rua São Paulo, 355 - Jd. Renê - CEP 18135-125 | Caixa Postal 80 - CEP 18130-970 | São Roque/SP  
CNPJ/MF: 50.804.079/0001-81 | Fone (11) 4784-8444 | Fax: (11) 4784-8447  
Site: www.camarasaoroque.sp.gov.br | E-mail: camarasaoroque@camarasaoroque.sp.gov.br

São Roque - "A Terra do Vinho e Bonita por Natureza"

OFÍCIO VEREADOR Nº 64/2019

1324/19

São Roque, 21 de janeiro de 2019.

Prezado Senhor,

Venho por meio deste, solicitar os bons ofícios de Vossa Senhoria no sentido de providenciar visita técnica para emissão de um laudo referente às condições dos pilares de sustentação da Ponte Abel de Almeida, localizada na Avenida Antonino Dias Bastos (fotos em anexo).

Tal solicitação se faz necessária visto o precário estado de conservação em que se encontram os pilares de sustentação da referida ponte, quebrando, aparecendo a estrutura de ferro, colocando em risco a vida das pessoas que diariamente utilizam a mesma ou passam por baixo da ponte, motivo pelo qual estes Vereadores solicitam providências.

Na certeza de que dispensará especial atenção a este Ofício, desde já agradeço, renovando meus mais sinceros protestos de elevada estima e de distinta consideração.

Atenciosamente,

  
ETELVINO NOGUEIRA  
Vereador

  
MARCOS AUGUSTO ISSA  
HENRIQUES DE ARAUJO  
GUTO ISSA  
Vereador


Ao

Ilustríssimo Senhor

**JOSÉ ABÍLIO DOS SANTOS**

MD. Coordenador da Defesa Civil de

São Roque – SP



**Remo Tagliasacchi**



há 3 horas ·

Colunas de sustentação da Ponte Abel De Almeida ...Construída na década de 60 , será que a imagem é suficiente pra fazer um Alerta ou vou ter que desenhar ... ??? Levantem o bum bum da cadeira e VAMOS TRABAIA ... Eita Qto incompetência ... ???

