




**COORDENADORIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO
E
DEFESA CIVIL
COMPDEC**



Ofício COMPDEC – N° 005/2019

São Roque, 22 de fevereiro de 2019.

Assunto: resposta ofício n.º 184/2019

Prezado Senhor

Em atendimento ao ofício citado, informo que esta COMPDEC em data de 15/02/2019 em vistoria ao local da ocorrência, elaborou o Relatório de Vistoria n.º021/2019 juntamente com o Relatório de fotos citando o ocorrido e as providências tomadas. Foi acionado o setor de Trânsito para a sinalização da via quanto à erosão ocorrida no local. O Departamento de Obras tomou as providências quanto a desobstrução da tubulação liberando o fluxo d'água.

Na oportunidade renovamos nossa elevada estima e distinta consideração.

Atenciosamente,




Antonio Augusto Godinho
Coordenador municipal

À CÂMARA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃO ROQUE.
Ao EXMO.SR. Guto Issa – Vereador

“Uma comunidade bem preparada tem mais chances de enfrentar situações adversas.”



**PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃO ROQUE
COORDENADORIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL
COMPDEC**



RELATÓRIO DE VISTORIA N.º 021/2019

Ao Departamento de Obras.

Data da realização: 15/02/2019.

Local: Rua Eugenio Benedito Pedroso, 410 Volta Grande - São Roque.

Autor: José Abílio dos Santos.

Participantes: Antonio Augusto Godinho Eng DC, Raul Antonio da Silveira.

Solicitante: Alexandre Pedroso RG 28.502.565-X

No local: o solicitante.

- Descrição da área no momento da vistoria:

Efetuada vistoria no local citado constatamos que devido às fortes chuvas houve alagamento no imóvel citado. Em frente ao imóvel atingido houve um desmoronamento do piso da rua, diminuindo o fluxo de água na tubulação, contribuindo para retenção das águas da chuva. Observa-se também que contribuiu para o alagamento a correnteza oriunda da rua, visto que o imóvel encontra-se abaixo do nível da rua.

- Conclusão:

Esta COMPDEC foi acionada pelo Departamento de Obras, se encontrava no local, com uma equipe fazendo a desobstrução da tubulação afetada. Compareceu no local em apoio a Sra Adriana representado o Fundo Social de Solidariedade da PETSRS.


José Abílio dos Santos
RG 7.703.092 SSP/SP
Coordenador Municipal de
Proteção e Defesa Civil




Handwritten signature or mark.



Handwritten signature or initials in blue ink.



Handwritten signature or initials in blue ink.



Handwritten signature or initials.

2818/18

Câmara Municipal da Estância Turística de São Roque



Rua São Paulo, 355 - Jd. Renê - CEP 18135-125 | Caixa Postal 80 - CEP 18130-970 | São Roque/SP

CNPJ/MF: 50.804.079/0001-81 | Fone: (11) 4784-8444 | Fax: (11) 4784-8447

Site: www.camarasaoroque.sp.gov.br | E-mail: camarasaoroque@camarasaoroque.sp.gov.br

São Roque - "A Terra do Vinho e Bonita por Natureza"

OFÍCIO VEREADOR Nº 184/2019

São Roque, 15 de fevereiro de 2019.

Prezado Senhor,

A ocorrência das fortes chuvas que acometeram o município de São Roque nas últimas semanas, provocou o desmoronamento de parte da via na Rua Eugênio Benedito Pedroso, Bairro Volta Grande, Distrito de São João Novo (foto anexa).

Visto a gravidade do ocorrido, solicito que sejam tomadas providências urgentes quanto ao reparo da mesma, em razão do iminente risco de que algum acidente grave venha a acontecer com a queda de veículo, ou ainda, de alguma pessoa dentro da cratera que se formou no local.

Na certeza de que dispensará especial atenção a este Ofício, desde já agradeço, renovando meus mais sinceros protestos de elevada estima e de distinta consideração.

Atenciosamente,

MARCOS AUGUSTO ISSA HENRIQUES DE ARAÚJO

GUTO ISSA

Vereador

Ao

Ilustríssimo Senhor

JOSÉ ABÍLIO DOS SANTOS

MD. Coordenador da Defesa Civil de

São Roque – SP