




**PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃO ROQUE
COORDENADORIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL
COMPDEC**



RELATÓRIO DE VISTORIA N.º 095/2019

Ao Gabinete do Prefeito e a Câmara municipal .

Data da realização: 08/05/2019.

Local: Rodovia Quintino de Lima, passagem de trem da empresa Remo - Goianã - São Roque.

Autor: José Abílio dos Santos.

Participantes: Antonio Augusto Godinho – Coordenador e Eng Defesa Civil.

Solicitante: Vereador Guto Issa.

No local: ausente.

- Descrição da área no momento da vistoria:

Efetuada vistoria no local citado, constatamos que o muro de sustentação do lado esquerdo da rodovia sentido centro/bairro, no qual se apoia a rede ferroviária, encontra-se com várias rachaduras verticais profundas, que caracterizam uma possível desestabilização desse muro. Uma das vigas de ferro que formam a linha férrea está com uma grande rachadura ocasionada por uma batida de um caminhão à tempos atrás. A linha férrea encontra-se desativada. O muro de sustentação do lado direito encontra-se intacto.

- Conclusão:

Esta COMPDEC avalia que há risco de desmoronamento desse muro de apoio, que pode causar danos à vida humana, aos veículos que por transitam. Também se observa que o volume de veículos que por ali transitam é considerável, e por ser uma passagem de um veículo por vez, não ter calçada para pedestres, sugerimos que essa passagem seja refeita com alargamento da rodovia. A concessão da rodovia é do DER, sendo necessária uma intervenção junto a esse órgão para as providências a serem tomadas para a melhoria do local. A rede ferroviária está ao encargo da empresa Remo.

Antonio Augusto Godinho
RG 8.423.840-9
Coordenador Municipal de
Proteção e Defesa Civil

“Uma comunidade bem preparada tem mais chances de enfrentar situações adversas.”





