



**PREFEITURA DA ESTÂNCIA
TURÍSTICA DE SÃO ROQUE**

E S T A D O D E S Ã O P A U L O

"São Roque - a Terra do Vinho e Bonita por Natureza"

DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO E MEIO AMBIENTE

Ofício n.º 179/2019 - DPMA

São Roque, 09 de dezembro de 2019.

Referência: Ofício Vereador n.º 949/2019.

Senhor Vereador,

Em atenção ao Ofício em referência, vimos através deste, retransmitir o informado através de Vistoria efetuada pela COMPDEC em 07/11/2019, onde se constatou não existir risco iminente de desabamento, queda ou qualquer avaria nesse muro de arrimo, bem como foi observado a existência de pequena quantidade de água minando pelo muro.

Quanto ao Departamento de Planejamento, efetuamos vistoria e constatamos que o vazamento encontrado não se trata de águas servidas ou de esgoto. Aparentemente trata-se de água oriunda de chuvas e de percolação pela terra existente no quintal do imóvel superior, cabendo a realização de obra de calçada em concreto a fim de impermeabilizar o solo e conduzir de forma correta as águas ao sistema de drenagem, evitando-se com isso a absorção total das águas pela terra prejudicando de sobremaneira o vizinho da cota inferior.

Sem mais para o momento,

Atenciosamente,


José Eduardo Damas Loureiro
Diretor

Exmo. Sr.
Marcos Augusto Issa Henriques de Araújo
DD Vereador
Câmara Municipal da Estância Turística de São Roque