

**CAMARA MUNIC EST.TURIST SAO ROQUE**

Rua São Paulo nº 355

CNPJ : 50.804.079/0001-81

**Solicitação de Materiais / Serviços**

Requisição	Responsável	Data
<b>00087/20</b>	Heredes Piedade	01/07/2020

Descrição

Mão de Obra referente à manutenção em copiadora Kyosera da Diretoria Técnica Legislativa

Poder	CÂMARA
Órgão	Legislativo
Setor Solicitante	Gerência de Tecnologia e Manutenção
Centro de Custo	<b>5 GERÊNCIA DE TECNOLOGIA E MANUTENÇÃO</b>
Placa	

**Observação**

Valor referente à mão de obra para avaliação de defeito, atolamento de papel e aquecimento, em impressora copiadora, com possível substituição de peças na máquina copiadora Kyocera - Modelo: ECOSIS FS-6525 MFP - Patrimônio nº 2020, instalada na Diretoria Técnica Legislativa desta Casa de leis.

Item	Cód. Produto	Descrição do Produto	Unidade	Qtde	Qtde Rec.	C. Custo	Centro de Custo
		Descrição Detalhada do Produto			Observação		
1	009.003.001	MÃO DE OBRA MANUTENÇÃO IMPRESSORA	SERV	1	0	5	GERÊNCIA DE TECNOLOGIA

Heredes Piedade  
GERÊNCIA DE TECNOLOGIA E MANUTENÇÃO