


CERTIFICADO 2023.3.81

LIMPEZA DE CAMINHÃO/TANQUE

A SR GEOLOGIA & PERFURAÇÕES DE POÇOS ARTESIANOS LTDA – ME, COM REGISTRO JUNTO AO CRQ-IV 33219-F, CERTIFICA QUE EM 04/03/2023 FOI REALIZADA LIMPEZA E DESINFECÇÃO DE CAMINHÃO/TANQUE DE 10,00M³ E PLACAS GBP-6I76, PERTENCENTE À LEP'S SERVICOS GERAIS LTDA, INSCRITA SOB CNPJ 02.687.477/0001-12, LOCALIZADA NA R DR ISMAEL DIAS, 334 - GUAIAUNA - SAO PAULO-SP.

JUNDIAÍ, 04/03/2023



Eng. Rafaela César Fratantonio
CRQ-IV 04368408

SR GEOLOGIA & PERFURAÇÕES DE POÇOS LTDA – ME
REGISTRO CRQ-IV - 33219-F


CERTIFICADO 2023.3.81

LIMPEZA DE CAMINHÃO/TANQUE

Abaixo, os procedimentos adotados para a limpeza e higienização caminhão/tanque.

1. Adicionado uma lâmina de água de aproximadamente 10cm.
2. Fechado a saída de água do tanque e escovado as paredes;
3. Removido a água proveniente da limpeza;
4. Adicionado água no tanque para fazer a circulação de solução de hipoclorito de sódio na proporção de 2,5%, assim então, realizando a desinfecção/higienização em 3 tempos;
5. Após a circulação do produto, foi esgotada toda água.
6. Após o esgotamento, foi liberada para uso.

JUNDIAÍ, **04/03/2023**



Eng. Rafaela César Fratantonio
CRQ-IV 04368408

SR GEOLOGIA & PERFURAÇÕES DE POÇOS LTDA – ME
REGISTRO CRQ-IV - 33219-F