

PLANO DE SUSTENTABILIDADE

1. APRESENTAÇÃO

Identificação do convênio, objeto, valor, contrapartida (principais).

Convênio: 893314/2019

Objeto: Recapeamento Asfáltico em Vias Públicas Urbanas no Bairro Santo Antonio - Fase 2.

Valor Global: R\$ 420.762,45

Valor de repasse: R\$ 382.000,00

Valor de contrapartida: R\$ 38.762,45

Vigência: 56 meses

Início da vigência: 10/12/2019

2. OBJETIVOS DO CONVÊNIO

Com a execução da obra de pavimentação, a Prefeitura objetiva:

1. Promover melhor integração entre as regiões conectadas pelas vias.
2. Melhorar infraestrutura das vias urbanas para impulsionar atividades produtivas locais;
3. Melhorar e garantir mais segurança no tráfego de veículos.

3. IMPACTOS SÓCIO ECONÔMICOS

1. Criação de novos empreendimentos comerciais;
2. Incentivo ao consumo e investimentos;
3. Melhoria da qualidade de vida da população local, tendo em vista o atual estado precário das vias.

4. DURABILIDADE E MANUTENÇÃO DO OBJETO

O objeto terá durabilidade de 5 anos, realizadas as manutenções semestrais pela equipe do Departamento de Obras.

5. ARMAZENAMENTO E GARANTIA (BENS)

Não se aplica.

6. CUSTOS E FONTES DE RECURSOS

O município dispõe de recursos orçamentários para custear as manutenções preventivas.

7. RISCOS E MEDIDAS PREVENTIVAS

Identificação das ameaças à longe vida do objeto entregue e as ações que podem ser tomadas para evitar ou minimizar a ocorrência dos riscos e seus impactos negativos após a conclusão do projeto (para todo risco identificado, preencher com pelo menos uma medida preventiva).

CATEGORIA DO RISCO	RISCO	SIM	NÃO	N / A	MEDIDAS PREVENTIVAS
FINANCEIRO	Insuficiência de recurso financeiro para manutenção/reparo do objeto	.	x	.	
HUMANO/TÉCNICO	Insuficiência de equipe técnica especializada para acompanhar/operacionalizar a execução do projeto	.	x	.	
	Insuficiência de equipe técnica especializada para acompanhar/operacionalizar a	.	x	.	
AMBIENTAL	Ocorrências de danos no objeto causados por fenômenos ou desastres naturais	.	x	.	
	Ocorrências de possíveis danos ambientais causados pela execução ou entrega do objeto	.	x	.	
TEMPO	Ausência ou insuficiência do prazo de garantia	.	.	x	
	Cancelamento de condições e garantias contratuais por perda de prazos.	.	.	x	
MATERIAL	Inexistência de assistência técnica especializada na região	.	x	.	
	Entrega do objeto defeituoso ou inacabado	x	.	.	Se ocorrer a entrega da pavimentação, em condições defeituosas, o objeto não será aceito até que seja corrigido pelo executor.



FUNCIONALIDADE	Perda de utilidade/funcionalidade antes do término da expectativa de vida útil do objeto	.	x	.	.
----------------	--	---	---	---	---

* N/A: Não se aplica.

8. ÓRGÃOS E ENTIDADES RESPONSÁVEIS

Departamento de Obras

Responsável: Marina Magalhães

Rua São Paulo, 966, Taboão, São Roque/SP

São Roque, 15 de julho de 2024.

MARCOS AUGUSTO ISSA HENRIQUES DE ARAÚJO
Prefeito Municipal